工业超声波清洗设备 / 简体中文评审版

寄样试洗准备清单

寄送工件前请先与项目团队确认试洗计划。本清单用于准备资料，不是收样通知，也不构成结果保证。

01 选择有代表性的样件

记录样件编号、材质和涂层、尺寸、重量与常见污染物。拍摄固定区域，并标出盲孔、沟槽等难检部位。

02 先约定验收方法

明确怎样算洗净、采用哪种观察或测量方法、比较哪些位置，以及表面、涂层和尺寸允许发生的变化。

03 记录工艺限制

列出禁用清洗剂、材料相容性、温度上限、用水要求，以及夹持和摆放方向等限制。

04 发货前确认物流

约定样品数量、安全准备、收货指引和试后处置方式。只提供已获准对外使用的图纸或照片。

05 对照与记录

按照约定方法记录前后状态、试验条件、局限和待解决问题，再决定调整工艺还是进入设备规格讨论。