DDS 2


Les ptits devoirs du soir


Xavier Pessoles

Exercice 178 - Triptéor *

B2-16

Le triptéor est un centre d'Usinage Grande Vitesse à architecture parallèle, permettent d'envisager un usinage rapide et précis.





Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Éléments de corrigé : 1. . 2. h = 2.


Corrigé voir 178.

Exercice 178 - Triptéor * B2-16

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons.

Xavier Pessoles 1





Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

- m = 5: translations des 3 glissières et rotations des deux dernières pivot;

- $I_c = 15$; $E_c = 12$; $h = m I_c + E_c = 5 15 + 12 = 2$.