


+24VDC

FX5U-32MT




0VDC

COM


Ghi chú: số trên dây = số dây (theo địa chỉ PLC); XTn:m = số domino; chân COM nối theo nhãn nguồn.

CÔNG TRÌNH: Dây chuyển đóng gói	NGÀY: 06/10/2026
SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI ĐẦU VÀO SỐ (DI) X0 - X17	TỶ LỆ: 1:1 (A3)
NGƯỜI VẼ: X.H	TỜ SỐ: 1/5




Ghi chú: số trên dây = số dây (theo địa chỉ PLC); XTn:m = số domino; chân COM nối theo nhãn nguồn.


CÔNG TRÌNH: Dây chuyển đóng gói	NGÀY: 06/10/2026
SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI ĐẦU VÀO SỐ (DI) X20 - X21	TỶ LỆ: 1:1 (A3)
NGƯỜI VẼ: X.H	TỜ SỐ: 2/5



Ghi chú: số trên dây = số dây (theo địa chỉ PLC); XTn:m = số domino; chân COM nối theo nhãn nguồn.

CÔNG TRÌNH: Dây chuyển đóng gói	NGÀY: 06/10/2026
SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI ĐẦU VÀO TƯƠNG TỰ (AI) D8000 - D8001	TỶ LỆ: 1:1 (A3)
NGƯỜI VẼ: X.H	TỜ SỐ: 3/5





Ghi chú: số trên dây = số dây (theo địa chỉ PLC); XTn:m = số domino; chân COM nối theo nhãn nguồn.

CÔNG TRÌNH: Dây chuyển đóng gói	NGÀY: 06/10/2026
SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI ĐẦU RA TƯƠNG TỰ (AO) D8010 - D8010	TỶ LỆ: 1:1 (A3)
NGƯỜI VẼ: X.H	TỜ SỐ: 5/5