




OUT1,2,3用于控制步进电机驱动,不焊接LED部分

