# 第4章 计算机控制系统的基本控制策略


- 4.1 计算机控制系统数学基础
- 4.2 离散系统的模拟化设计方法
- 4.3 数字PID控制算法
- 4.4 直接数字设计方法
- 4.5 复杂计算机控制系统设计方法
- 4.6 先进PID控制系统设计方法

## 主要学习内容


#### 复杂计算机控制系统设计方法

- ◆大纯延迟Smith预估控制
- ◆串级控制
- **◆前馈控制**

# 大纯延迟Smith预估控制(复习)




# 大纯延迟Smith预估控制(复习)



#### ▶ 带纯延迟的二阶惯性对象:

$$\begin{cases} C_m(k) = a_1 \cdot C_m(k-1) + a_2 \cdot C_m(k-2) + b_1 \cdot u(k-1) + b_2 \cdot u(k-2) \\ q(k) = C_m(k) - C_m(k-N) \end{cases}$$

#### 大纯延迟Smith预估控制-纯延迟信号




- ightharpoonup存储单元法:  $q(k) = C_m(k) C_m(k-N)$  延迟信号
- 1) 开辟N+1个单元存放历史数据:  $C_m(k), C_m(k-1)....C_m(k-N)$

2) 每次采样后各单元内容平移:

$$\begin{cases}$$
 当前值  $\rightarrow C_m(k),$ 

$$C_m(k) \rightarrow C_m(k-1)$$
...
$$C_m(k-N+1) \rightarrow C_m(k-N)$$

#### 大纯延迟Smith预估控制-纯延迟信号




#### ≻近似法:

$$e^{-\tau s} \approx \frac{e^{-\frac{\tau s}{2}}}{e^{\frac{\tau s}{2}}} = \frac{1 - 0.5\tau s + \frac{1}{2} \cdot (0.5\tau s)^2 + \dots}{1 + 0.5\tau s + \frac{1}{2} \cdot (0.5\tau s)^2 + \dots}$$

可取一阶或二阶


#### 大纯延迟Smith预估控制-纯延迟信号



#### ≻近似法(取一阶):

$$e^{-\tau s} = \frac{1 - 0.5\tau s}{1 + 0.5\tau s} \qquad \longrightarrow \qquad D_{\tau}(s) = (1 - \frac{1 - 0.5\tau s}{1 + 0.5\tau s}) \cdot G_{p}(s) \cdot H_{0}(s)$$

#### 大纯延迟Smith预估控制-算法步骤



- (1) 计算系统偏差  $E_1(k)$
- (2) 计算补偿器输出 $C_m(k)$ 、q(k)
- (3) 计算反馈控制器输入 $E_2(k)$
- (4) 计算 (PID) 控制器输出u(k)


$$u(k) = u(k-1) + K_p[E_2(k) - E_2(k-1)] + K_I E_2(k) + K_D[E_2(k) - 2E_2(k-1) + E_2(k-2)]$$

(5) 存储单元移位,产生纯迟延信号(采用近似法忽略此步骤)

>纯延迟对象:


$$w_o(s) = \frac{2}{4s+1}e^{-4s}$$

- ≻控制方案:
  - PID
  - •微分先行
  - •中间反馈
  - •Smith预估控制




#### PID控制方案

$$K_P = 0.6, T_i = 6, T_d = 1$$




#### 微分先行控制方案

$$K_P=0.55, T_i=7, T_3=1.4, T_4=1$$




#### 中间反馈控制方案

$$K_P = 0.55, T_i = 7, K_d = 1, T_d = 0.65$$



Smith预估器控制方案




0: 微分先行


1: 中间反馈

2: PID

3: Smith预估


对象参数改变: 
$$\tau = 4 \Longrightarrow \tau = 3$$






Smith预估器控制

对象参数改变: 
$$K_p = 20 \Rightarrow K_p = 40$$






#### Smith预估器控制

- 系统出现不稳定的渐扩振荡
- Smith补偿器对过程动态特性的精确度要求很高
- 如有偏差,则可能产生右半平面极点。

#### 大纯延迟Smith预估控制-总结



- (1) 基本思想
- (2) 计算机实现-递推公式
- (3) 存延迟信号如何处理
- (4) 算法步骤

# 作业

设被控对象的传递函数为: 
$$G(s) = \frac{10}{s+1}e^{-5s}$$

采样周期T=1s。

- (1) 采用Smith预估控制,求出预估器输出的 递推形式;
- (2) 主控制器采用数字PID, 给出Smith预估控制算法实现的步骤。