3-1

(11) (12) (2)

(3) (5) (10)

(4) (9) (6)

(8) (7) (1)

3-2


(d) (b)

3-3


(c)


3-4


(1)




(2)










(3)



(4)









机械设计条


3-5




机械设计系


4-1


Z
X
Yw
a′
c′
c″
a″
b′
c′
o
b″
b
a


Z
V
X
W
Y
H
a′
C c′
c″
A
a″
b′
c
o
a
Bb
b″


4-2


Z
X
Yw
YH
a′
a″
b′
b″
c
c′
b
c″
o
a



Z
V
X
W
Y
H
a′
b″
Bb′
C
A
a″
c
c′
b
c″
o
a

机械设计条


4-3




4-4



4-5




4-6




机械设计系

4-7

C 点在 D 点之后
C 点在 D 点之左
C 点在 D 点之上







机械设计系

C 点在 D 点之下
C 点在 D 点之左
C 点在 D 点之后

4-8



4-9



AB(铅垂线)


BC(水平线)

CD(侧垂线)


DE(侧平线)

EF(正垂线)

4-10 (1) (2)



4-11 (1) (2)





SA是正平线

SB是一般位置线

机械设计系

4-12 (1) (2)






机械设计条

4-13


(1) (2) (3) (4)

(1) 平行　　(2) 相交　　(3) 交叉　　(4) 交叉

4-14




4-15




机械设计条

4-16



4-17




两解　　两解

机械设计系


4-19

不在



4-20

d e f 不在




4-18

(1) AB是铅垂线
CD是水平线
P 是铅锤面
Q 是水平面


(2) AB是水平线
CD是水平线
P 是测平面
Q 是铅锤面

4-21

不在




4-22




机械设计系


4-23




4-24



4-25




4-26




机械设计条

3-1


(1)




(2)



(3)




(4)



机械设计系


5-2




机械设计系


5-3


(1)





(2)







机械设计系

5-3


(3)




(4)



(5)




(6)




机械设计系

5-4


(1)




(2)



(3)




(4)




机械设计系

5-4


(5)




(6)



(7)




(8)




机械设计录

5-5


(1)




(2)



(3)




(4)




机械设计系


5-6


(1)



(2)








机械设计系

5-7




机械设计系

相贯线画得正确的是：


(1) (4)


5-8


(1)



(2)










机械设计乐

5-9


(1)









(2)









机械设计系


5-9


（3）



（4）









机械设计系

5-9

(5)




(6)



机械设计系

5-9


（7）




机械设计系

5-10

(1)




(2)




机械设计系

5-11



机械设计系


5-12




机械设计系

5-13

(1)




(2)




机械设计系

6-1


(1)



(2)




机械设计系




机械设计系

6-3 不提供答案


6-4 (1)




(2)




(3)




(4)




机械设计乐




(2)



(4)



(1)




(3)

6-5


机械设计手

6-5


(5)




(6)



(7)




(8)




机械设计系

6-6




机械设计条

6-7


(1)
R18
ø20
24
9
(2)
8
28
40
2Xø6
18
24
R6
(3)
11
7
13
40
18
24
R6
2Xø6
(4)
R18
ø20
32
11
8
7
28
9
13

机械设计系


6-8


(1)
ø36
8
43
22
6
7
32
45
ø11
ø28
R11
ø19
(2)
37
R15
32
2
8
36
58
19
35
4Xø8
70


机械设计乐

6-9

(1)



(2)



机械设计乐

6-10

(1) c


(2)

(3) c


(4) d

6-11


(1)




(2)



(3)




(4)




机械设计系

6-12


(1)




(2)



(3)




(4)




机械设计系

6-13


(1)




(2)



(3)




(4)




机械设计系

6-14

(1)




(2)




机械设计系


6-15

(1)



(2)








机械设计条


6-16

(1)













机械设计系

(2)













6-17

(1)













(2)











机械设计系


6-18


(1)





(2)













机械设计条

6-19

(1)




(2)




机械设计条

6-19

(3)




(4)




机械设计条

6-20

(1)




(2)




机械设计系

6-20

(3)




(4)



机械设计条

6-21













（1）



机械设计系

6-21


(2)


机械设计条

6-22

(1)




(2)




6-23

(1)




(2)




机械设计系

6-24


(1)




(2)



(3)




(4)




机械设计系

7-1




机械设计条


7-2



机械设计系

7-3







机械设计类


7-4


(1)



(2)









机械设计东


7-4


(3)



(4)








机械设计条


7-5




机械设计系

7-6

(1)




(2)




机械设计系

7-7

(1)





(2)




机械设计系

7-7 (3)









机械设计乐


7-8







机械设计系


7-9








7-10



机械设计系


7-11




机械设计系

7-12

(1)





(2)




机械设计系


7-13






7-14





机械设计系


7-15




机械设计东

7-16

(1)




(2)




机械设计系


7-17



7-18




机械设计系




机械设计系

7-20




7-21




机械设计系

7-22



7-23




7-24


(1)题答案:(b)　　(2)题答案:(a)　　(3)题答案:(b)

机械设计家

7-25




7-26




机械设计系


7-27


(1)






(2)






机械设计系

7-28




机械设计乐

7-29




机械设计系


7-30





机械设计东

7-31











机械设计系


7-32



机械设计系

7-33







注：本图中仅标出结构表达所必需尺寸，其它尺寸标注请参看原题。

机械设计库

7-34



A—A



注：本图中仅标出结构表达所必需尺寸，其它尺寸标注请参看原题。

机械设计系

9.1. 选择填空

(1)回转体类零件的主视图 b
a. 应选工作位置
b. 应选加工位置（轴线横放)

(2)选择投射方向时，应使主视图 a
a. 最能反映零件特征
b. 最容易绘制

(3)表达一个零件的视图数目 b
a. 一般选三个视图,尽可能利用三个视图表达内外结构
b. 应在完整、清晰地表达零件内外结构的前提下，选最少的图形

(4)零件的结构形式 a
a. 与零件的功能和选用的材料密切相关
b. 不管是否满足功能要求，必须造型美观

9.2. 判断

(1)零件图的主视图应选择稳定放置的位置。（X）
(2)非回转体类零件的主视图一般应选择工作位置。（√）
(3)在零件图的视图中，不可见部分必须用虚线表示出来。（X）
(4)表达一个零件，必须画出主视图,其余视图和图形按需要选用。（√）
(5)铸造零件应当壁厚均匀。（√）

机械设计系

9.3 下列结构哪些合理，哪些不合理？

(1) X　　(2) X

(3) X　　(4) X

9.4. 是非题

(1)零件图上必须画出所有的铸造圆角，其尺寸相同且数量最多的一种可统一注定在技术要求中。（√）

(2)主要尺寸指重要的定位尺寸。（X）

(3)主要尺寸应直接标注，非主要尺寸可按工艺或形体标注。（√）

(4)两零件间的相关尺寸，其基准和标注方法应当一致。（√）

(5)必须分析清楚零件在装配体中的功能及装配关系后,才能合理地标注尺寸。（√）

(6)标注尺寸时不必考虑是铸造面还是切削加工面。（X）

9.5. 指出下列结构尺寸标注的正误

(1) √　　（2） √

(3) √　　（4） √

(5)√　　（6） X

(7) X　　（8） √

机械设计系


9.6 .说明下列配合代号的意义，并查表注出下列零件配合面的尺寸及偏差值.

表示基孔制，间隙配合。孔的基本偏差代号为H，公差等级为7级；轴的基本偏差代为g，公差等级为6级。

滚动轴承与座孔的配合为基轴制，孔的基本偏差代号为H，公差等级为7级；滚动轴承与轴的配合为基孔制，轴的基本偏差代号为js，公差等级为7级

9.7 完成下图表面粗糙度标注

(1)



Ra25 (√)

(2)在标题栏上方标注：

Ra6.3 (√)

机械设计系

9-8 .读零件图，并填空回答问题


（1）该零件共用了3个图形来表达，主视图中共有 2 处作了局部剖视，并采用了折断画法，另两个图形的名称是移出断面。

（2）在轴的右端有一个螺纹孔，其大径是 6 ，螺孔深度是 14 ，旋向是右旋 。

（3）在轴的左端有一个键槽，其长度是10 ，宽度是 6 ，深度是 3 ，定位尺寸是 1 。

（4）尺寸$\phi 25\pm 0.0065$ 的基本尺寸是 ⌀25 ，最大极限尺寸是 ⌀25.0065 ，最小极限尺寸是⌀24.9935，公差值是 0.013 。

（5）图中未注倒角的尺寸是 C1 ，未注表面粗糙度符号的表面，其Ra的值是 6.3 。

（6）图中框格 

表示被测要素是Φ25圆柱表面，基准要素是⌀20圆柱 和⌀25圆柱 的公共轴线，位置公差项目是 径向跳动 ，公差值是0.01。

9-9yyy .读零件图，并填空回答问题

（1）该零件的名称是 轴套 ，材料是 45钢 ，属于 轴套 类零件。

（2）该零件共用了 3 个图形来表达，其中主视图采用了 全剖视 ，B向视图采用的是 局部视图 ，A－A是移出断面 。


（3）轴套的总长是 154 ，中间下方键槽长 27 ，宽 6 ，定位尺寸是 35 。

（4）图中标“K”处不画剖面线原因是该处为 键槽，剖切面未剖到 。


（5）尺寸1.5*2表示的结构是 螺纹退刀槽 ，其宽度为 1.5 ，深度为 2 。

机械设计系

9-10. 读零件图，并画出零件的B向视图



9-11. 读零件图，并在指定位置画出零件的B向视图




机械设计系

9-12读零件图，回答问题，并补画A-A移出断面。


（本题不提供答案）

9-13读零件图，在指定位置补画零件左视图。



机械设计系

9-14 读零件图，并在指定位置画出C向局部视图。



9-15 读零件图，并填空回答问题。

(1)泵体共用了4个图形表达，主视图作了全剖视，左视图上有2处作了局部剖视，K向称为局部视图。

(2)泵体长方形底版的定形尺寸是96、38、10，底版上两沉孔的定位尺寸是74、14。

(3)左视图中最大粗实线圆的直径是ø82，与其同心的最小粗实线圆的直径是ø15H7。K向视图中三个同心粗实线圆的直径分别是ø38、ø22、ø15H7。

(4)泵体上共用大小不同的螺纹孔11个，它们的螺纹标记分别是6*M6、3*M4、G1/8。


(5)Φ60 H7中，Φ60表示：孔的公称尺寸ø60，H表示：基本偏差代号，7表示：标准公差代号。

(6)解释G1/8的含义，G表示：非螺纹密封的管螺纹，1/8表示：尺寸代号：1/8英寸。

(7)Φ15 H7内孔表面的表面粗糙度要求是Ra3.2。


机械设计东

9-16 读零件图，并在指定位置画出D向局部视图。




机械设计系

8－1　　(1)




(2)




机械设计系

8－2




8－3

(1)




正确画法：

(2)




正确画法：




机械设计系


8－4




正确画法：




8-5 (1)




(2)



(3)






机械设计系


8－6

(1)




螺栓　GB/T5782-2000 M10×40

(2)




螺母 GB/T6170-2000 M16

(3)




螺拄 GB/T898-1988 BM16×35

(4)



垫圈　GB/T97.1-1985 12


(5)




螺钉　GB/T67-2000　M8×30


机械设计系


8－7



8－8








机械设计系


8-10



机械设计东

未注倒角1.5x45°


8-11



机械设计系


8-12

(1)




图I 轴

(2)



图II 齿轮

8-13




图III 键的连接图

键的规定标记： 键 GB/T1096 10X45


机械设计系

期中测验题

一、选择正确的左视图。




二. 补画视图中的漏线




机械设计系

(2)




三. 根据两视图求作第三视图


(1)





机械设计系

(2)











机械设计系

第3页

(4)




(5)





机械设计乐

第4页


四. 完成带切口四棱锥的水平投影和侧面投影









五. 补画被截切立体的侧面投影







机械设计系

第5页

---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名

……评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理 …… 评卷密封线……


工程制图基础考试试卷（A）

2010-2011第1学期

64 学时，___ 学分， 闭卷，总分100 分，占总评成绩__ %


一、选择题(在正确的选项下方括号内画√)（共4题,计15分）

1. 选择正确的左视图。(4分)




( )　( )　( )　( )

2. 根据主、俯视图选择正确的左视图。(4分)




( )　( )　( )　( )

3. 根据主、俯视图选择正确的左视图。(4分)



( )　( )　( )　( )


4. 根据俯视图选择正确的A-A剖视图。(4分)



( )　( )　( )　( )

二、补漏线（共3题,计15分）

1. 补画视图中的漏线。（5分）



机械设计系

学　院


专业班级

学　号


姓　名

评卷密封线 ……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理。……评卷密封线

2. 补画视图中的漏线。（5分）




3. 补画剖视图中的漏线。（5分）




三、补视图（共3题，计40分）

1. 补画左视图。（15分）



2. 补画左视图。（10分）



机械设计系

学　院


专业班级

学　号


姓　名

……评卷密封线 ……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理。……评卷密封线……


3. 补左视图。(15分)



四. 读懂机件的结构。要求:1. 给各图注写相应的标注；2. 画出D-D断面图。（10分）



五. 在指定位置把主视图画成半剖视图，左视图画成全剖视图。（20分）



机械设计系

工程制图考试试卷（A）


2010-2011 第1学期

48 学时，___学分， 闭卷，总分100分，占总评成绩__%


……评卷密封线 ……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理.……评卷密封线……

一、图形选择（共4题，计16分）

1. 根据两视图，找出正确的第三视图，并在括号内画“√”。(4分)




2. 判断小轴的四个移出断面哪个正确，将正确的画“√”。(4分)




机械设计系

3. 根据俯视图选择正确的剖视图，并在括号内画“√”。(4分)




4. 根据两视图，找出正确的第三视图，并在括号内画“√”。(4分)




二、补漏线（共3题，计15分）


1. 补全相贯立体的投影。(5分)



2. 补画视图中的漏线。(5分)




3. 补画视图中的漏线。（5分）




三、补视图（共3题，计41分）

1. 求圆柱被截切的水平投影。(12分)




2. 补画俯视图。（14分）



机械设计系


……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

3. 补画左视图。（15分）




四、剖视图（共2题，计28分）

1. 将主视图改为A-A剖视图。(8分)



机械设计系

2. 将主视图画成半剖视图；将左视图画成全剖视图；底板上的小孔在主视图中用局部剖视图表示。（20分）



评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……