防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	副底角爆破	20	12	12	\	\	李超	10月5日	
2	402101回顺	副底角爆破	21	12	12	\	\			
3	402101回顺	顶板孔	68-3	45	45	\	\			
4	402101回顺	顶板爆破	64-3	45	45	76.8	76.8			
5	402101回顺	副底角爆破	20	12	12	19.2	19.2			
6	402101回顺	副底角爆破	21	12	12	19.2	19.2			
7	402101回顺	副底角孔	556	见岩停	9	\	\			
8	402101回顺	副底角孔	557	见岩停	9	\	\			
9	402101回顺	副底角孔	558	见岩停	9	\	\			
10	402101回顺	副底角孔	559	见岩停	9	\	\			
11	402101回顺	副底角孔	560	见岩停	9	\	\			
12	402101回顺	副底角孔	561	见岩停	9	\	\			
13	402101回顺	副底角孔	562	见岩停	9	\	\			
14	402101回顺	副底角孔	563	见岩停	9	\	\			
15	402101回顺	副底角孔	564	见岩停	9	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 12 个、验收装药爆破视频 3 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	副底角孔	565	见岩停	9	\	\	李超	10月5日	
2	402101回顺	正帮孔	726	25	25	\	\			
3	402101回顺	正帮孔	727	25	25	\	\			
4	402101回顺	正帮孔	728	25	25	\	\			
5	402101回顺	正帮孔	729	25	25	\	\			
6	402101回顺	顶板爆破	65-3	45	45	76.8	76.8	王刚	10月5日	
7	402101运顺	正帮孔	494	25	25	\	\			
8	402101运顺	正帮孔	495	25	25	\	\			
9	402101运顺	正帮孔	496	25	25	\	\			
10	402101运顺	正帮孔	497	25	25	\	\			
11	402101运顺	副帮孔	547	25	25	\	\			
12	402101运顺	副帮孔	548	25	25	\	\			
13	402101运顺	副帮孔	549	25	25	\	\			
14	403105回顺	东侧帮爆破	1	11	11	4.2	4.2			
15	403105回顺	东侧帮爆破	2	11	11	4.2	4.2			
本页合计：本页验收施工视频 14 个、验收装药爆破视频 3 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	403105回顺	东侧帮爆破	3	11	11	4.2	4.2			
2	403105回顺	东侧帮爆破	4	11	11	4.2	4.2			
3	403105回顺	东侧帮爆破	5	11	11	4.2	4.2			
4	403105回顺	东侧帮爆破	6	11	11	4.2	4.2			
5	403105回顺	东侧底爆破	1	3	3	1.5	1.5	王刚	10月5日	
6	403105回顺	东侧底爆破	2	3	3	1.5	1.5			
7	403105回顺	东侧底爆破	3	3	3	1.5	1.5			
8	403105回顺	东侧底爆破	4	3	3	1.5	1.5			
9	403105回顺	东侧底爆破	5	3	3	1.5	1.5			
10	403105回顺	东侧底爆破	6	3	3	1.5	1.5			
11	402101回顺	正帮孔	730	25	25	\	\			
12	402101回顺	正帮孔	731	25	25	\	\			
13	402101回顺	正帮孔	732	25	25	\	\	秦文荣	10月5日	
14	402101回顺	正帮孔	733	25	25	\	\			
15	402101回顺	注水孔	19	150	150	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 15 个、验收装药爆破视频 10 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	副帮孔	536	25	26	\	\	雷文芹	10月5日	
2	402101回顺	副帮孔	537	25	26	\	\			
3	402101回顺	副帮孔	538	25	26	\	\			
4	402101回顺	副帮孔	539	25	26	\	\			
5	402101运顺	副帮孔	544	25	25	\	\			
6	402101运顺	副帮孔	545	25	25	\	\			
7	402101运顺	副帮孔	546	25	25	\	\			
8	402101回顺	顶板爆破	63-1	45	45	83.2	83.2	李超	10月6日	
9	402101运顺	正底板孔	516	见岩停	10	\	\			
10	402101运顺	正底板孔	517	见岩停	10	\	\			
11	402101运顺	正底板孔	518	见岩停	10	\	\			
12	402101运顺	正底板孔	519	见岩停	10	\	\			
13	402101运顺	正底板孔	520	见岩停	10	\	\			
14	402101运顺	正底板孔	521	见岩停	10	\	\			
15	402101运顺	正底板孔	522	见岩停	10	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 14 个、验收装药爆破视频 1 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101运顺	正底板孔	523	见岩停	10	\	\			
2	402101运顺	正底板孔	524	见岩停	10	\	\	李超	10月6日	
3	402101运顺	正底板孔	525	见岩停	10	\	\			
4	402101运顺	正底板孔	526	见岩停	10	\	\			
5	402101运顺	正底板孔	527	见岩停	10	\	\			
6	402101运顺	正底板孔	528	见岩停	10	\	\			
7	402101运顺	正底板孔	529	见岩停	10	\	\			
8	402101运顺	正底板孔	530	见岩停	10	\	\			
9	402101运顺	正底板孔	531	见岩停	10	\	\	王刚	10月6日	
10	402101运顺	正底板孔	532	见岩停	10	\	\			
11	402101运顺	正底板孔	533	见岩停	10	\	\			
12	402101运顺	正帮孔	498	25	25	\	\			
13	402101运顺	正帮孔	499	25	25	\	\			
14	402101运顺	正帮孔	500	25	25	\	\			
15	402101运顺	正帮孔	501	25	25	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 15 个、验收装药爆破视频 0 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101运顺	顶板爆破	64-1	53	56	89.6	89.6	王刚1	10月6日	
2	402101回顺	顶板爆破	67-3	45	45	76.8	76.8	雷文苏	10月6日	
3	402101运顺	副帮孔	550	25	25	\	\			
4	402101运顺	副帮孔	551	25	25	\	\			
5	403105切眼	顶板孔	A14	58	58	\	\			
6	402101运顺	正帮孔	502	25	25	\	\			
7	402101运顺	正底板孔	534	见岩停	10	\	\	曹西涛	10月7日	
8	402101运顺	正底板孔	535	见岩停	10	\	\			
9	402101运顺	正底板孔	536	见岩停	10	\	\			
10	402101运顺	正底板孔	537	见岩停	10	\	\			
11	402101运顺	正底板孔	538	见岩停	10	\	\			
12	402101运顺	正底板孔	539	见岩停	10	\	\			
13	402101运顺	正底板孔	540	见岩停	10	\	\			
14	402101运顺	正底板孔	541	见岩停	10	\	\			
15	402101运顺	正底板孔	542	见岩停	10	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 13 个、验收装药爆破视频 2 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101运顺	正底板孔	543	见岩停	10	\	\	谭雨涛	10月7日	
2	402101运顺	正底板孔	544	见岩停	10	\	\			
3	402101运顺	正底板孔	545	见岩停	10	\	\			
4	402101运顺	正底板孔	546	见岩停	10	\	\			
5	402101运顺	正底板孔	547	见岩停	10	\	\			
6	402101回顺	顶板爆破	64-4	45	45	83.2	83.2			
7	402101运顺	顶板爆破	63-2	51	54	83.2	83.2	王刚	10月7日	
8	402101运顺	正帮孔	511	25	25	\	\			
9	402101运顺	正帮孔	512	25	25	\	\			
10	402101运顺	正帮孔	513	25	25	\	\			
11	402101运顺	正帮孔	503	25	25	\	\			
12	402101运顺	正帮孔	504	25	25	\	\			
13	402101运顺	正帮孔	505	25	25	\	\			
14	402101运顺	正帮孔	506	25	25	\	\			
15	402101回顺	顶板孔	补1	44	44	\	\	雷文荣	10月7日	
本页合计：本页验收施工视频 13 个、验收装药爆破视频 2 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101运顺	顶板爆破	65-2	51	54	83.2	83.2	雷文荣	10月7日	
2	402101回顺	正帮孔	734	25	25	\	\	雷雨泽	10月8日	
3	402101回顺	正帮孔	735	25	25	\	\			
4	402101运顺	正帮孔	507	25	25	\	\			
5	402101运顺	正帮孔	508	25	25	\	\			
6	402101运顺	正帮孔	509	25	25	\	\			
7	402101运顺	正帮孔	510	25	25	\	\			
8	402101回顺	顶板爆破	65-4	45	45	83.2	83.2			
9	402101回顺	副帮孔	540	25	26	\	\	王刚	10月8日	
10	402101回顺	副帮孔	541	25	26	\	\			
11	402101回顺	副帮孔	542	25	26	\	\			
12	402101回顺	副帮孔	543	25	26	\	\			
13	402101运顺	顶板孔	补64-2	51	54	\	\			
14	402101运顺	顶板爆破	66-1	53	56	89.6	89.6			
15	402101运顺	正帮孔	514	25	25	\	\			
本页合计：本页验收施工视频　12　个、验收装药爆破视频　3　个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101运顺	正帮孔	515	25	25	\	\	王刚	10月8日	
2	402101运顺	正帮孔	516	25	25	\	\			
3	402101运顺	正帮孔	517	25	25	\	\			
4	403105切眼	顶板孔	A15	58	58	\	\	雷文花	10月8日	
5	402101回顺	顶板孔	补1	44	44	80	80			
6	402101回顺	副底爆破孔	22	12	12	\	\	董云涛	10月9日	
7	402101回顺	副底爆破孔	23	12	12	\	\			
8	402101运顺	正帮孔	518	25	25	\	\			
9	402101运顺	正帮孔	519	25	25	\	\			
10	402101运顺	正帮孔	520	25	25	\	\			
11	402101运顺	正帮孔	521	25	25	\	\			
12	402101回顺	顶板爆破	68-3	45	45	76.8	76.8			
13	402101回顺	副底角爆破	22	12	12	19.2	19.2			
14	402101回顺	副底角爆破	23	12	12	19.2	19.2			
15	402101运顺	顶板孔	补65-1	53	56	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 11 个、验收装药爆破视频 4 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	正帮孔	736	25	25	\	\			
2	402101回顺	正帮孔	737	25	25	\	\			
3	402101回顺	正帮孔	738	25	25	\	\			
4	402101回顺	正帮孔	739	25	25	\	\			
5	402101回顺	正底角孔	A323	见岩停	10	\	\	曹西涛	10月10日	
6	402101回顺	正底角孔	A324	见岩停	10	\	\			
7	402101回顺	正底角孔	A325	见岩停	10	\	\			
8	402101回顺	正底角孔	A326	见岩停	10	\	\			
9	402101回顺	正底角孔	A327	见岩停	10	\	\			
10	402101回顺	正底角孔	A328	见岩停	10	\	\			
11	402101回顺	正底角孔	A329	见岩停	10	\	\			
12	402101回顺	正底角孔	A330	见岩停	10	\	\			
13	402101回顺	正底角孔	A331	见岩停	11	\	\			
14	402101回顺	正底角孔	A332	见岩停	11	\	\	李超	10月10日	
15	402101回顺	正底角孔	A333	见岩停	11	\	\			
本页合计：本页验收施工视频　15　个、验收装药爆破视频　0　个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	正底角孔	A334	见岩停	11	\	\			
2	402101回顺	正底角孔	A335	见岩停	11	\	\			
3	402101回顺	正底角孔	A336	见岩停	11	\	\			
4	402101回顺	正底角孔	A337	见岩停	11	\	\			
5	402101回顺	正底角孔	A338	见岩停	11	\	\			
6	402101回顺	正底角孔	A339	见岩停	11	\	\			
7	402101运顺	顶板爆破	补64-2	51	54	83.2	83.2	李超	10月10日	
8	402101回顺	正帮孔	740	25	25	\	\			
9	402101回顺	正帮孔	741	25	25	\	\			
10	402101回顺	副帮孔	548	25	26	\	\			
11	402101回顺	副帮孔	549	25	26	\	\			
12	402101回顺	副帮孔	550	25	26	\	\			
13	402101回顺	副帮孔	551	25	26	\	\			
14	402101运顺	正帮孔	525	25	25	\	\			
15	402101运顺	正帮孔	526	25	25	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 14 个、验收装药爆破视频 1 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101运顺	正帮孔	527	25	25	\	\	李超	10月10日	
2	402101运顺	正帮孔	528	25	25	\	\			
3	402101回顺	顶板爆破	70-2	44	44	80	80	雷文芹	10月10日	
4	402101回顺	顶板孔	补2	44	44	\	\			
5	402101运顺	正帮孔	529	25	25	\	\			
6	402101回顺	顶板爆破	64-1	45	45	83.2	83.2	谭雨涛	10月11日	
7	402101回顺	正底角孔	A340	见岩停	11	\	\			
8	402101回顺	正底角孔	A341	见岩停	11	\	\			
9	402101回顺	正底角孔	A342	见岩停	11	\	\			
10	402101回顺	正底角孔	A343	见岩停	11	\	\			
11	402101回顺	正底角孔	A344	见岩停	11	\	\			
12	402101回顺	正底角孔	A345	见岩停	11	\	\			
13	402101回顺	正底角孔	A346	见岩停	11	\	\			
14	402101回顺	正底角孔	A347	见岩停	11	\	\			
15	402101回顺	正底角孔	A348	见岩停	11	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 13 个、验收装药爆破视频 2 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	正帮孔	742	25	25	\	\			
2	402101回顺	正帮孔	743	25	25	\	\			
3	402101回顺	正帮孔	744	25	25	\	\			
4	402101回顺	正帮孔	745	25	25	\	\			
5	402101运顺	副底角孔	544	见岩停	10	\	\			
6	402101运顺	副底角孔	545	见岩停	10	\	\	黄西洋	10月11日	
7	402101运顺	副底角孔	546	见岩停	10	\	\			
8	402101运顺	副底角孔	547	见岩停	10	\	\			
9	402101运顺	副底角孔	548	见岩停	10	\	\			
10	402101运顺	副底角孔	549	见岩停	10	\	\			
11	402101运顺	副底角孔	550	见岩停	10	\	\			
12	402101回顺	正底角孔	A349	见岩停	11	\	\			
13	402101回顺	正底角孔	A350	见岩停	11	\	\	李超	10月11日	
14	402101回顺	正底角孔	A351	见岩停	11	\	\			
15	402101回顺	正底角孔	A352	见岩停	11	\	\			
本页合计：本页验收施工视频 15 个、验收装药爆破视频 0 个。（不涉及内容画“\”）										

防冲卸压钻孔施工视频、装药视频验收台账

序号	施工地点	钻孔类型	孔号	施工视频及装药视频验收						
				设计孔深/m	视频孔深/m	设计装药量/kg	视频装药量/kg	验收人员	验收日期	存在问题
1	402101回顺	正底角孔	A353	见岩停	11	\	\			
2	402101回顺	正底角孔	A354	见岩停	11	\	\			
3	402101回顺	正底角孔	A355	见岩停	11	\	\			
4	402101回顺	正底角孔	A356	见岩停	11	\	\			
5	402101回顺	正底角孔	A357	见岩停	11	\	\			
6	402101运顺	顶板爆破	67-1	53	56	89.6	89.6	李超	10月11日	
7	402101运顺	正帮孔	530	25	25	\	\			
8	402101运顺	正帮孔	531	25	25	\	\			
9	402101运顺	正帮孔	532	25	25	\	\			
10	402101运顺	正帮孔	533	25	25	\	\			
11	402101回顺	副帮孔	552	25	26	\	\			
12	402101回顺	副帮孔	553	25	26	\	\			
13	402101回顺	副帮孔	554	25	26	\	\			
14	402101回顺	副帮孔	555	25	26	\	\			
15	402101回顺	顶板爆破	补2	44	44	80	80	雷文荣	10月11日	
本页合计：本页验收施工视频 13 个、验收装药爆破视频 2 个。（不涉及内容画“\”）										