mrliu1024



CoolStar SOF Audio (WDM)

设备类型: 声音、视频和游戏控制器

制造商: CoolStar

位置: 位置 268435456 (High Definition Audio Bus)


Chromebook刷Windows后安装声卡驱动 (https://blog.mrliu1024.top/archives/196)

这个设备运转正常。

PS: 感谢愿意制作并无偿分享驱动文件的大佬。

PS: 分享仅供测试,不保证可用性、稳定性,如果尝试失败可以前往Coolstar (https://coolstar.org/chromebook/driverlicense/login.html)支持正版。

先上一个安装好后的样子:




安装教程:

1.进入BIOS-Advanced Configurationl选项,关闭安全启动。

2.下载并解压所需文件: 下载地址

(https://down.mrliu1024.top/download/Chromebook/Chroembook%E5%A3%B0%E5%8D%A1%E9%9B%B7%E7%94%B5%E9%A9%B1%E5%8A%A8_%E9%80%82%E7%94%A8%E4%BA%8E%E8%8B%B1%E7%89%B9%E5%B0%9410-12%E4%BB%A3CPU.zip),如果报毒就关闭杀毒软件。

3.安装UWD,安装过程需要重启,安装好后再打开安装包应该长这样。



- 4.安装Coolstar-audio-driver, 若安装报错可以多试几次。
- 5.打开控制面板-程序和功能,卸载csaudiointsof和sklhdaudbus两个驱动。
- 6.以管理员身份打开命令提示符,运行 bcdedit /set testsigning on ,关闭驱动签名验证,如果正确关闭了安全启动应该会提示"操作成功完成"。

C:\Users\Mr Liu>bcdedit /set testsigning on 操作成功完成。

7.安装"声卡破解"文件夹中,csaudiointcsof和csaudiointcsof两个inf文件,安装完成后应该就能识别到声卡并正常发声了。如果还没有声音,可以在设备管理器中查看报错,如果报错代码10(STATUS_DEVICE_POWER_FAILURE),重启即可;如果报错{许可证冲突}系统检测到你的注册的产品类型有篡改现象,说明驱动签名验证没关掉,请检查上面的操作。

8. (雷电驱动) 安装"Type-C驱动"文件夹中, inteltcss和intelpmc两个inf文件即可。我的Chromebook是HP C1030, 不支持雷电功能, 可用性请自行测试。

mrliu 博主

我拿C1030测试过,挺好用

⊕ 上一篇

SDR软件无线电之ADS-B信号接收与上传至飞常准教程

Copyright © 2023-2024 mrliu Theme **Argon**