
Cooling objective
x4
x10
x6
x3
x0
x9
x17
x24
x25
x16
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Impurity importance (descriptive)
Pressure drop
x3
x4
x0
x17
x16
x15
x5
x14
x7
x2
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Impurity importance (descriptive)