PROBLÈME 20

Niveau de liquide de frein bas

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, page citée (OM p. N).

Famille	voiture (4x4)	Équipement	Jeep Wrangler JL 2026 (JEEP-WRA-01)
Problème	Niveau de liquide de frein bas	Gravité maximale	arrêt

Symptôme signalé

Le niveau du réservoir de liquide de frein est sous les repères, parfois avec le témoin rouge allumé.




***Figure 1** : photo réelle : compartiment moteur 3.6L : réservoir de liquide de frein (repère 6) (Jeep Wrangler 2026, manuel du propriétaire, page imprimée 266). Source : FCA US LLC (Stellantis), manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026 (105655_26_JL_OM_EN_USC, E2), page imprimée 266 (page PDF 268) : compartiment moteur 3.6L : réservoir de liquide de frein (repère 6). Licence : © FCA US LLC, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*

réservoir du maître-cylindre (schéma) : repères sur le côté du réservoir




***Figure 2** : schéma de l'équipe : réservoir du maître-cylindre (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Niveau sous les repères	Usure des plaquettes ou fuite	élevée	OM p. 281
Témoin de frein allumé	Contrôle immédiat	arrêt	OM p. 281

Liquide adapté

Utiliser uniquement le liquide préconisé, neuf ou issu d'un récipient fermé : un mauvais liquide peut endommager gravement le freinage (OM p. 281).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.

Niveau de liquide de frein bas (suite)

Diagnostic pas à pas



Figure 3 *: contrôle du niveau (OM p. 281).*

Procédure

1. Contrôler le niveau à chaque entretien, ou immédiatement si le témoin de frein est allumé.
2. Nettoyer le dessus du maître-cylindre avant d'ouvrir le bouchon.
3. Compléter jusqu'aux repères sur le côté du réservoir.
4. Le niveau baisse normalement avec l'usure des plaquettes ; contrôler après leur remplacement.
5. Niveau anormalement bas : rechercher une fuite (OM p. 281).

Valeurs de référence (Wrangler JL 2026)

Élément	Valeur	Source
Liquide	Mopar DOT 3, SAE J1703	OM p. 331
Contrôle	À chaque entretien ; une fois par mois	OM p. 255

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un niveau qui baisse lentement suit l'usure des plaquettes ; une baisse rapide signale une fuite.

Ce que cette fiche ne contient pas
Purge du circuit et intervalle de remplacement du liquide : non relevés dans cette fiche.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Jeep Wrangler 2026, réf. 105655_26_JL_OM_EN_USC (E2), pages imprimées 255, 281, 331. Fourni par l'équipe (publication FCA US LLC), non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	jl_temoin_frein
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page OM citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Jeep / Stellantis ; le manuel Jeep fait foi.