PROBLÈME 17 Plaquettes de frein usées

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Plaquettes de frein usées	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Bruit de frottement métallique au freinage ou freinage moins efficace.




***Figure 1** : photo réelle : plaquettes de frein et témoins d'usure (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 106). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 106 (page PDF 110) : plaquettes de frein et témoins d'usure. Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*



***Figure 2** : schéma de l'équipe : épaisseur de garniture : correcte et usée (schéma).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Garniture mince	Plaquettes à remplacer	élevée	MP p. 78
Bruit métallique	Garniture épuisée, disque menacé	élevée	-

Intervention réservée

Le remplacement des plaquettes relève du concessionnaire ou d'un technicien formé (MP p. 78).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Plaquettes de frein usées (suite)

Diagnostic pas à pas




Figure 3 : contrôle des plaquettes.

Procédure

1. Scooter sur béquille centrale.
2. Inspecter l'épaisseur de garniture par l'arrière de l'étrier.
3. Garniture mince : remplacer les plaquettes par paire.
4. Contrôler le niveau de liquide après remplacement.
5. Faire un essai de freinage à basse vitesse.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Contrôle de l'usure	Avant départ, tous les 6 000 km et chaque année	MP p. 78
Liquide	DOT 3 ou DOT 4	MP p. 153

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un léger bruit après la pluie peut venir de l'oxydation du disque, sans usure anormale.

Ce que cette fiche ne contient pas
Épaisseur minimale chiffrée et références des plaquettes : manuel d'atelier et catalogue, absents du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 78. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_niveau_liquide_frein_bas
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.