

MAIR190000201701

广东汕头“3·29”“粤汕拖 086”轮船员 落水事件调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900128

编制时间：2017 年 7 月 17 日

简 介

陈 x 帆所属的“粤汕拖 086”轮于 2013 年起到广澳港参与广澳二期工程的警戒任务,2017 年 3 月 28 日“粤汕拖 086”轮停靠在“建港 501”右舷(概位: $23^{\circ} 13' .5N/116^{\circ} 46' .1E$), 当晚驾驶员姚 x 洲在船上餐厅喝酒, 29 日 0200 时-0615 时之间姚 x 洲在该轮餐厅外右舷处失足落水死亡, 构成一般等级水上交通事故。

“粤汕拖 086”驾驶员姚 x 洲失踪事故发生后, 汕头海事局成立事故调查组对该事故进行调查。事故调查组通过对相关证人进行询问, 调取该船船舶、船员证书等资料, 勘查事故现场等途径, 共获得以下主要证据:

1) 询问笔录 6 份; 2) 现场照片若干; 3) 水上交通事故报告书 1 份; 4) 船舶相关证书、文书资料、船员证书若干份。

船东陈 x 帆于 3 月 30 日 1100 时到广澳港区派出所报案, 截止至本调查报告正式出具日, 公安机关未就该起事件的立案情况和后续调查情况反馈报案人。

经调查综合分析推定: “粤汕拖 086”船员姚 x 洲落水

死亡时间为 2017 年 3 月 29 日 0200 时至 0615 时之间，但由于导致其落水死亡的原因无法查明，因此不对该事故进行责任认定。

目 录

一、事故简况.....	错误！未定义书签。	1
二、事故调查取证情况.....		1
三、重要事故因素认定.....		1
（一）船舶概况.....		2
（二）船员配员情况.....		3
（三）天气情况.....		5
（四）通航环境情况.....		5
（五）基本事实分析认定.....		6
1、事故时间.....		6
2、事故地点.....		6
3、落水者情况.....		7
四、事故经过.....		7
五、事故救助情况.....		10
六、事故损害情况.....		11
七、事故可能原因分析和事故结论.....		11
八、安全管理建议.....		11

一、事故简况

陈 x 帆所属的“粤汕拖 086”轮于 2013 年起到广澳港参与广澳二期工程的警戒任务,2017 年 3 月 28 日“粤汕拖 086”轮停靠在“建港 501”右舷（概位： $23^{\circ} 13' .5N/116^{\circ} 46' .1E$ ），当晚驾驶员姚 x 洲在船上餐厅喝酒，29 日 0200 时-0615 时之间姚 x 洲在该轮餐厅外右舷处失足落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

“粤汕拖 086”驾驶员姚 x 洲失踪事故发生后，汕头海事局成立事故调查组对该事故进行调查。事故调查组通过对相关证人进行询问，调取该船船舶、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 6 份；2) 现场照片若干；3) 水上交通事故报告书 1 份；4) 船舶相关证书、文书资料、船员证书若干份。

船东陈 x 帆于 3 月 30 日 1100 时到广澳港区派出所报案，截止至本调查报告正式出具日，公安机关未就该起事件的立案情况和后续调查情况反馈报案人。

三、重要事故因素认定

（一）船舶概况



图 1：“粤汕拖 086” 船事发时停泊的位置

1. 船舶基本情况

船名	粤汕拖 086			船籍港	汕头
船舶种类	拖船	船体材料	钢质	货舱数	
总吨	182	净吨	57	满载排水量	298.88t
总长（米）	29.50	型宽（米）	8.00	型深（米）	3.80
主机	内燃机	功率	720KW	航区	沿海
船舶建造厂/建成年份	福安市赛岐船舶修造厂/1991 年 5 月				
船舶所有人	陈 x 帆				
船舶所有人地址	汕头市澄海区广益街道 xxxx				
船舶经营人	汕头市 xx 航务有限公司				

船舶经营人地址	汕头市潮阳区海门镇 XXXX
---------	----------------

2. 船舶检验情况

“粤汕拖 086” 船最近一次检验由汕头海事局于 2016 年 11 月 25 日在汕头对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2017 年 7 月 11 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

“粤汕拖 086” 船最近一次船舶安全检查由汕头海事局于 2017 年 1 月 11 日开展，存在 8 项缺陷。经查，该 8 项缺陷与人员失踪事故无因果关系。

（二）船员配备情况

1. 船舶最低安全配员证书配员要求

船舶种类	拖船		自动化程度	非自动化	
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	II / 3	1	轮机长	III / 1	1
三副	II / 3	1	三管轮	III / 1	1
值班水手	II / 4	2	值班机工	III / 4	1
特殊要求 或条件	1. 连续航行作业时间不超过 8 小时。连续航行时间不超过 4 小时可减免三管轮 1 人。				

2. 有关持证船员情况

姚 x 波，男，1953 年 04 月 29 日出生，持有汕头海事局 2014

年 12 月 16 日签发的未满 500 总吨船舶的船长适任证书，证书编号：BKD1312014xxxxx，有效期至 2018 年 4 月 29 日。

本航次在“粤汕拖 086”船担任船长职务。

姚 x 洲，男，1966 年 08 月 06 日出生，持有汕头海事局 2015 年 6 月 10 日签发的未满 500 总吨船舶的大副适任证书，证书编号：BKD1322015xxxxx，有效期至 2020 年 6 月 10 日。

本航次在“粤汕拖 086”船担任大副职务。

廖 x 鹰，男，1987 年 12 月 13 日出生，持有辽宁海事局 2013 年 12 月 23 日签发的 3000 总吨及以上船舶三副适任证书，证书编号：ABA1142013xxxxx，有效期至 2018 年 12 月 23 日。

本航次在“粤汕拖 086”船任值班三副职务。

羊 x 明，男，1957 年 01 月 07 日出生，持有汕头海事局 2013 年 09 月 17 日签发的未满 750KW 船舶轮机长适任证书，证书编号：BKD2312013xxxxx，有效期至 2018 年 09 月 17 日。本

航次在“粤汕拖 086”船担任轮机长职务。

陈 x 超，男，1995 年 08 月 03 日出生，持有台州海事局 2015 年 03 月 30 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书，证书编号：BHG1452015xxxxx，有效期至 2060 年 08 月 03 日。

本航次在“粤汕拖 086”船任值班水手职务。

邵 x 峰，男，1980 年 06 月 04 日出生，持有广东海事局 2016 年 04 月 08 日签发的 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书，证书编号：AKA1452016xxxxx，有效期至 2045 年 06 月 04 日。

本航次在“粤汕拖 086”船任值班水手职务。

张 x，男，1981 年 11 月 02 日出生，持有广州海事局 2014 年 07 月 22 日签发的未满 750KW 船舶值班机工适任证书，证书编号：BKL2352014xxxxx，有效期至 2046 年 11 月 02 日。

本航次在“粤汕拖 086”船担任值班机工职务。

经核查船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。

（三）天气情况：根据汕头气象局提供气象资料及当时值班人员的陈述等综合判断，事发时间段天气情况为：雨，偏东风，风力 5-6 级，能见度情况良好。

（四）通航环境情况：事发水域位于广澳港区二期工程建设施工水域，船舶停靠在“建港 501”的右舷，远离船舶进港航道，事发当晚没有在航船舶进出港。



图 2：“粤汕拖 086”轮停泊水域

（五）基本事实分析认定

1、事故时间：2017 年 3 月 29 日 0200-0615 时

2017 年 3 月 29 日 0200 时，李 x 歆去睡觉时，姚 x 洲仍在喝酒，0615 时李 x 歆和轮机长羊 x 明起床后到 31 日 0501 时姚 x 洲尸体被发现期间没有人见到姚 x 洲，推定姚 x 洲落水时间为 0200 时和 0615 时之间。

2、事故地点：23° 13′ .5N/116° 46′ .1E

根据船员的描述，该轮当晚停靠在“建港 501”右舷，“建港 501”抛锚在 23° 13′ .5N/116° 46′ .1E 处，上述时间没有船体接送人员登离船，推定姚 x 洲落水位置为 23°

13' .5N/116° 46' .1E。

3、姚文洲基本情况:喝酒过量

根据在“粤汕拖 086”船员的询问笔录陈述，姚 x 洲健康状况良好，精神状态正常，没有发现异常情况，平时喜欢喝酒，每天大约喝 2 两左右白酒。

29 日 0010 时，李 x 歆登轮时姚 x 洲讲话已断断续续，反应较往常迟钝，当事酒杯还有 1 两白酒，后来又倒了 2 两白酒到酒杯，29 日早上起来李 x 歆发现酒杯是空的。经查白酒酒精度数为 45°。

综上认定姚 x 洲当晚已喝酒过量，至少喝了半斤以上的酒。

四、事故经过

根据对相关人员的询问笔录、事故报告书、相关文书记录和现场勘验进行综合分析，认定事故经过如下：

2013 年开始，“粤汕拖 086”轮到广澳港区参与二期工程建设海上警戒工作。

2017 年 3 月 28 日“粤汕拖 086”轮右舷靠泊在“建港 501”轮的右舷，船舶留大副、轮机长和值班水手 3 人在船

值安全班。

2000 时水手陈 x 超回房间睡觉，羊 x 明和姚 x 洲在餐厅看电视。

2100 时轮机长羊 x 明回房间睡觉，姚 x 洲独自一人在餐厅。

29 日 0010 时左右“启运 01”的船员李 x 歆驾驶锚艇靠“粤汕拖 086”的右舷，进入“粤汕拖 086”轮餐厅后发现姚 x 洲独自一人在喝酒，酒杯里有 1 两酒，就和姚 x 洲聊天，发现姚 x 洲已有醉意，讲话断断续续。

0110 时，李 x 歆看到姚 x 洲又往酒杯倒了约 2 两酒，就劝姚 x 洲不要再喝酒了，想把酒倒回酒瓶，姚 x 洲不同意。

0200 时左右，李 x 歆就去睡觉，姚 x 洲单独一人继续在餐厅喝酒。

0615 时左右，李 x 歆起床看到餐桌上酒杯是空的，餐厅左边门关着，右边门开着，就从右边走出餐厅，在门口附近甲板看到被雨淋湿的手机，就拿回放在餐桌上，并和刚起床的轮机长说姚 x 洲怎么手机丢了都不知道，然后就离开“粤汕头 086”轮。

0740 时，“建港 501” 船员找姚 x 洲喝茶，没看到他，就和“粤汕拖 086” 轮机长一起找，没有发现他。

0900 时左右，“建港 501” 船员姚 x 松打电话问李 x 歆有没有看到姚 x 洲，发现姚 x 洲不见了就报告船东，船东和姚 x 洲家属联系确认他没有回家，就组织附近渔船进行搜救。

31 日 0501 时姚 x 洲的尸体在广澳港加德士码头附近水域被发现。



图 3：“粤汕拖 086” 轮姚 x 洲回房间的路线



图 4：“粤汕拖 086”轮发现姚 x 洲手机掉落位置

五、事故救助情况

29 日约 0900 时，“粤汕拖 086”船员找不到大副姚 x 洲，就报告船舶所有人陈 x 帆，陈 x 帆多方寻找仍未发现姚 x 洲。1200 时陈 x 帆组织 3 艘渔船在附近搜索。30 日 1100 时，搜索无果，陈 x 帆报告广澳港区派出所。1509 时向汕头市海上搜救分中心报告，分中心组织过往船舶参与搜寻，派

出海巡船“09002”到现场搜寻，并协调汕头渔政大队派出附近渔船协助搜寻。31日0824时，在汕头广澳加德士码头附近发现已死亡的落水人员姚x洲。

六、事故损失

“粤汕拖086”轮大副姚x洲死亡，构成一般等级及以上水上交通事故。

七、事故可能原因分析和事故结论

根据船员询问笔录及相关证据资料，经分析得出的事故可能原因。

从姚x洲手机掉落位置，推断事发当晚姚x洲在从生活区外主甲板回房间的过程中，由于当晚下雨，甲板比较滑，加上其喝酒过量，在该处附近滑倒落水。

因无目击证人及姚x洲家属不同意进行尸体解剖，公安局没有给出姚x洲致死的原因，根据现有证据调查组综合分析推定：“粤汕拖086”船员姚x洲落水死亡时间为2017年3月29日0200时至0615时之间，但由于导致其落水死亡的原因无法查明，因此不对该事故进行责任认定。

八、安全管理建议

船员在船期间容易因公司和船舶安全管理不当造成人员意外落水事故，为吸取本次事故教训，防止类似事故再次发生，结合本次事故的可能原因提出以下安全管理建议：

（一）建议所属船公司加强船员管理，落实船员值班规则，建立健全内部管理制度，明确船员值班相关工作规定，强化船员安全意识，禁止船员在船酗酒，严防类似事故的再次发生。

（二）建立船舶酒精管理制度，结合船员安全教育培训，加强船员此类安全意识培养，做好船员之间的相互提醒与监督，共同维护在船船员人身安全。