

漳州“9·9”“海润 8899”轮人员落水事故调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2015 年 9 月 9 日约 0540 时，散货船“海润 8899”轮在由福建漳州市镇海角南部的南沙浅滩驶往镇海角途中，在镇海角南面约 8.5 海里附近水域（概位：24° 07′ .40N/118° 07′ .10E），发生船上一名人员意外落水事故，属一般等级水上交通事故。

（二）调查概况

事故发生后，漳州海事局成立事故调查组，开展调查取证工作。

1. 询问“海润 8899”轮相关当事船员，对该轮进行现场勘查，查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料；

2. 查阅漳州市海上搜救中心值班记录、提取福建海事局综合执法系统有关“海润 8899”轮的 AIS 数据。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据

船名	海润 8899	船舶种类	散货船
船籍	漳州	总吨	
船体材料	钢质	登记船长	70.30m

2. 船舶检验发证情况

该轮船舶国籍证书、最低船舶安全配员证书和由福建省地方海事局签发；该轮内河船舶适航证书由福建省船舶检验处签发。该轮内河船舶适航证书、内河船舶防止油污、内河船舶载重线证书、临时内河船舶吨位证书均已过期。

（二）船员情况

本航次，该轮配员共计 5 名，未持有任何有效适任证书或培训证件，不符合船舶最低安全配员要求。事发时由郑 XX 负责驾驶船舶。

水手/郑 XX，未持有水手适任证书或培训证件，2014 年 05 月开始在该轮担任水手职务，船东委托该人在船上管理船舶。

（三）船公司情况

该轮所有人为福建省龙海市紫泥镇溪墘村康 XX。该轮委托龙海市 XX 船舶管理有限公司管理。

三、气象海况与通航环境

（一）气象海况

事故发生前和发生时事故水域多云，东北风 7 级，中到大浪，能见距离 7 海里。

（二）通航环境

事发水域为开阔水域，碍航物较少，通航环境良好。

四、事故基本要素

（一）事故时间

“海润 8899”轮人员落水时间为 2015 年 9 月 9 日 0540 时。

（二）事故位置

人员落水位置 $24^{\circ} 07' .40\text{N}/118^{\circ} 07' .10\text{E}$ 。

五、事故经过

2015 年 9 月 9 日约 0100 时，该轮离开福建漳州市镇海角附近水域，驶往其南面约 8 海里的南沙浅滩采装海砂。

约 0528 时，该轮采装海砂完毕，船舶开始返航。郑艺武一人在驾驶台值班。

约 0540 时，驾驶台值班人员郑 XX 听到船上有人落水呼叫声音，遂通知其他船员，并放船上小艇下去搜寻。

六、事故救助情况

漳州市海上搜救中心值班室接警后立即启动预案，采取措施：一是播发航行警告；二是协调东二飞救助直升机 B-7328 开展搜寻救助；三是要求船东及船员积极开展救助；四是要求漳州港尾海事处船艇待命；五是调派“海巡 08707”艇到现场参与搜寻。

经过 3 天的连续搜救，9 月 11 日约 1400 时，在落水附近水域发现落水人员尸体。

七、事故损失情况

本起事故造成“海润 8899”轮 1 人落水死亡。

八、事故原因分析

该轮船舶检验证书均已过期，在恶劣气象海况条件下冒险超航区航行，船员未取得任何有效适任证书或培训证件，落水船员自身安全意识淡薄导致不慎落海，在船其他船员救生技能差而未实施有效救助，以上可能是事故发生的直接原因。该轮管理公司未落实安全生产主体责任、安全管理不到位，是事故发生的间接原因。

1. 该轮核定航行等级为内河 A 级航区，本航次该轮超航区航行至漳州市海角附近沿海水域，由于事发水域东北风 7 级，中到大浪，气候较为恶劣，船舶受风浪影响，易产生摇摆和上浪，船舶航行作业具有较高危险性。

2. 该轮在船人员均没有取得相关船员适任培训证书或培训证件，未能充分认识船舶到沿海航行、作业的危险性，并做好相应的安全防护措施；落水船员自身安全意识薄弱，导致不慎落海；在船其他船员也不具备必要的救生技能，未能对落水人员实施有效救助。

3. 该船管理公司未能落实安全生产主体责任，安全管理不到位，未能确保船舶在核准航区内进行航行作业，未按照该轮船舶最低安全配员要求配备合格船员，造成了事故隐患。

九、过失行为和处理建议

（一）船舶、船员过失

1. 该轮检验证书已过期，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第四条的规定。

2. 该轮超核定航区航行，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。

3. 该轮船员郑 XX、柯 XX、吴 XX 均未取得合格的船员职务证书或培训证件，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定。

4. 该轮最低安全配员要求配备 8 人，实际配备 5 人，未配备足以保证船舶安全的合格船员，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定。

（二）处理建议

建议给予该轮船员郑 XX、柯 XX、吴 XX 相应的行政处罚。

建议给予该轮船舶管理公司相应的行政处罚。

十、安全管理建议

建议船舶管理公司切实落实安全生产主体责任，规范经营管理，确保船舶适航、船员适任，强化船员安全、责任意识和应急处置能力。