

沧州“4·18”“黄骅港拖8”轮人员落水 事故调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2019年4月18日1950时许，停靠在综合港工作船码头的黄骅籍拖轮“黄骅港拖8”轮1名船员落水溺亡，构成一般等级事故。事发位置如图1所示：



图 1、事发位置示意图

（二）事故调查情况

接到事故报告后，沧州海事局于 2019 年 4 月 19 日成立了事故调查组（附件 1），对事故展开调查。

事故调查组通过询问当事船舶船员及船舶经营人公司代表，现场勘验当事船舶等途径，获得证据清单详见附件 2。

二、事故船舶情况

（一）船舶基本情况

船名：黄骅港拖8 船籍港：黄骅

船舶识别号：CN20182740598 船舶种类：拖轮

总吨：496 净吨：148 总长：32.5米 船宽：10.4米

型深：4.85米 船体材料：钢质

主机功率：3824千瓦 航区：沿海

安放龙骨日期：2018年6月29日

建造完工日期：2018年11月27日

船舶制造厂：江苏省镇江船厂（集团）有限公司

船舶经营人：沧州渤海新区港兴拖轮有限公司

船舶所有人：沧州渤海新区港兴拖轮有限公司

（二）船舶证书情况

“黄骅港拖8”轮于2018年11月28日取得《船舶所有权登记证书》，初次登记号码：040219000003；

《海上货船适航证书》有效期限为2018年1月27日至2023年11月26日，证书有效；

《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》有效期限为2019年1月4日至2024年1月3日，证书有效。

综上所述，该轮持有有效的《船舶国籍证书》、《海上货船适航证书》、《船舶最低安全配员证书》。

（三）船舶检验情况

2018年11月27日，中国船级社镇江办事处完成初次检验并签发船舶检验证书。

三、船舶管理情况

（一）经营人情况

“黄骅港拖8”轮的经营人是沧州渤海新区港兴拖轮有限公司（以下简称港兴公司），法人代表张树强，身份证号码为：

132930*****312。《营业执照》由沧州渤海新区行政审批局于2017年5月17日登记签发，统一社会信用代码为：91130911075950182J，经营范围为黄骅港综合港区拖轮经营，经营期限为2013年08月02日至2033年08月01日。（照片）港兴公司下设综合管理部、财务部、生产部、船务部、拖轮调度室，管理人员共有28人。

该公司现自有渤海港务01、渤海港务02、黄骅港拖3、黄骅港拖5、黄骅港拖6、黄骅港拖7、黄骅港拖8黄骅港拖9等8艘拖轮，未取得DOC证书。

该公司无自有船员，船员配备系经过公开招标投标的方式确定由船员服务机构提供，并签订《安全管理协议》要求船员服务机构配合公司进行日常管理工作，接受公司对船员履职情况的考核。当事船舶“黄骅港拖8”的船员配备由秦皇岛十方船舶机械设备有限公司提供。

综上所述，“黄骅港拖8”轮经营人为沧州渤海新区港兴拖轮有限公司，管理主体责任人为沧州渤海新区港兴拖轮有限公司。

（二）安全管理情况

现沧州渤海新区港兴拖轮有限公司因自有船舶均未满500总吨，没有建立ISM体系，没有取得DOC证书。该公司提供资料显示：该公司制定有安全生产责任制、安全检查制度、事故报告调查处理制度，船舶加油操作规程、高空、舷外、雾航、大风浪及设备操作等须知文件。现场核实发现以上须知文件没有整理成册配备到“黄骅港拖8”轮，船上无岗位须知文件。

经询问获悉，港兴公司按照安全管理制度，年初制定并向各船宣布安全管理目标及方针，层层签订安全管理责任状。于2019年1月11日与“黄骅港拖8轮”船长签署了《2019年安全生产责任状》。

针对防止人员落水，该公司制定了《防止人员落水注意事项》并于2019年2月13日安全会议记参会人员进行了学习。“黄骅港拖8”轮排代表参加，回船进行了宣贯，并打印《防止人员落水注意事项》铺于“黄骅港拖8”轮大台桌面透明台布下，供大家随时学习。其中，第5条明确：生产作业期间，严禁船员在甲板区域接打电话或进行其他与生产作业无关的行为（图2）。

防止人员落水注意事项

受近期某港作拖轮船员工落水溺亡事故的启发，并根据公司 2019 年发布的安全生产方针、目标，公司现将《防止人员落水注意事项》发放给各劳务公司和各船舶，请各劳务公司和各船舶务必严格遵守此注意事项，并遵守船舶操作规程，避免人员落水等生产安全事故的发生。

1.冬季期间，各船要及时铺设好防滑网、防滑垫等，并定期检查防滑装备有无破损，出现破损要及时更换。

2.生产作业期间，涉及甲板作业的机工、水手或其他船员必须穿戴好防滑鞋、手套、安全帽、救生衣等劳动防护用品。

3.甲板作业时，必须有两名以上船员同时在场，严禁船员单独在甲板作业。

4.船员在甲板作业时，当班驾驶员要操控好船舶，尽量减小船舶摇晃和转向的幅度。

5.生产作业期间，严禁船员在甲板区域接打电话或进行其他与生产作业无关的行为。

6.各船要严格按照海事规定和公司管理要求，定期组织开展人员落水 and 救生应急演练，演练要切入实际，不可以走过场，船员要认真准备并切实做好演习，船长在演习结束后要做针对性的演练评估。

7.各船要充分地利利用好每周一次的班组安全活动，将冬季防滑、防冻、防人员落水等工作重点要求宣贯给各位船员。各船要认真总结其他港口生产安全事故的惨痛教训，反思自身在工作中存在的不足，提高安全生产意识，真正做到防患于未然。

沧州渤海新区港兴拖轮有限公司生产部

2019 年 2 月 12 日

张华-江 张华 4

图 2、防止人员落水注意事项

四、安全培训情况

港兴公司每月定期组织召开安委会办公例会，并做会议记录。2019年2月份安全会议记录，记录了学习《防止人员落水注意事项》的内容。

“黄骅港拖8”轮定期召开班组安全活动会，船舶《班组安全活动记录》显示，当事船员孙继峰上船以来参加了两次班组安全活动，分别是4月3日贯彻港兴公司安全精神做好安全生产基础工作活动和4月10日注意用火安全严防安全生产事故活动。

秦皇岛十方船舶机械设备有限公司提供的安全教育培训试题显示，当事船员孙继峰于2019年4月2日参加了公司组织的安全教育培训考试，并通过考试。

现场勘查发现，“黄骅港拖8”轮无法提供船员在岗培训及考核相关制度性文件及记录。

综上所述，虽船舶管理公司定期召开月度安全例会、船舶定期组织班组安全会、船员服务机构组织了船员任前考核，但船舶黄骅港拖8”轮无法提供船员岗前培训及考核相关制度性文件及记录。

五、船上人员情况

查询船舶业务管理系，结合询问船上人员，事发前“黄骅港拖8”轮共有船舶配员14人，满足该轮《最低安全配员证书》的要求。

事发时在船船员共有9人，分别是张树祥、康卫民、赵艳征、李新、孙继峰、刘占军、王晓、崔吉祥、崔宁，均持有有效的船员适任证书（表1）。

事发时在船人员名单			
姓名	性别	职务	备注
张树祥	男	船长	在船
康卫民	男	二副	在船
赵艳征	男	二副	在船
李新	男	水手	在船
孙继峰	男	水手	落水死亡
刘占军	男	大管	在船
王晓	男	二管	在船
崔吉祥	男	三管	在船
崔宁	男	崔宁	在船

表1、事发时在船船员名单

六、气象、海况情况

通过查阅沧州市气象服务中心 2019 年 4 月 18 日天气预报及沧州海事局 VTS 值班记录，结合视频录像资料并询问事故船舶船员，得出事发时的气象、海况如下：

东北风 5-6 级左右，浪高 0.3 米左右，能见度良好，气温 10℃ 左右（图 3）。



图 3、事发前海况

七、事故发生时船舶状态及通航环境情况

查阅船舶《船海日志》以及 AIS 截图信息，调阅 VTS 值班记录，结合询问当事船舶船员，“黄骅港拖 8”轮于 2019 年 4

月 17 日 0600 时靠妥，直至事发时一直停靠于综合港工作船码头，事发时间段附近水域无过往船只。

八、现场勘验情况

根据当事船舶船员指证的人员落水位置，调查人员对现场进行了勘验，发现“黄骅港拖 8”轮主甲板右舷门踏板高度 0.33 米，舷墙高度约 0.62 米，踏板边缘距舷墙 1.06 米（图 4）。查阅设计图纸，舷墙平均设计高度 0.65 米，事故船舶舷墙高度满足设计要求。事发后，调查人员及时调取监控视频，视频显示：事发时甲板照明灯未开启。




图 4、事发现场图

九、落水人员情况

孙继峰，男，1974年9月19日出生，户籍所在地：河北省秦皇岛市昌黎县泥井镇才庄村。2017年10月24日，在中华人民共和国烟台海事局注册为国内航线海船船员，于2018年5月31日取得500总吨及以上船舶值班水手海船船员适任证书，《海船船员适任证书》由中华人民共和国南京海事局签发。2019年4月3日到“黄骅港拖8”轮并于2019年4月4日办理任职手续。

查阅船员服务簿结合船员信息综合查询获悉：至事故发生时，孙继峰任值班水手不足4个月。

通过询问事故船员，结合视频录像资料和现场勘验，事发前及事发时情况如下：

（一）落水人员孙继峰，当日值班时间是1800-2400，事发时处于值班状态。

（二）落水人员事发前饮食正常、休息正常、身体和精神状态正常。事发前未饮酒，无证据表明其事发前曾服用药物或毒品。

（三）事发时落水人员穿着船员工作服，一手持电话正在通话，据船长张树祥描述是在与家人通话。

(四) 事发后，渤海新区人民医院出具了居民死亡医学证明，证明显示：落水人员孙继峰死亡，死亡原因为淹溺（图 5）。

居民死亡医学证明书

编号	
死者姓名 孙继峰	性别 男 / 2女
民族 汉	实足年龄 45岁
身份证号码 130322197407191814	
户口所在地 河北省秦皇岛市昌黎县(县) 泥井镇 街道(乡) 泥井 村(居委会)	
生前常住地址 河北省秦皇岛市昌黎县(县) 泥井镇 街道(乡) 泥井 村(居委会)	
死亡原因 淹溺	
死亡日期 2019年4月18日	
家属姓名及联系处 孙立忠 河北省秦皇岛市昌黎县泥井镇	
医生签字 高如	户籍民警盖章
医疗单位盖章 渤海新区人民医院	派出所盖章 渤海新区公安局泥井派出所
填报日期: 2019年4月20日	

居民死亡医学证明书

编号	
死者姓名 孙继峰	性别 男 / 2女
民族 汉	实足年龄 45岁
身份证号码 130322197407191814	
户口所在地 河北省秦皇岛市昌黎县(县) 泥井镇 街道(乡) 泥井 村(居委会)	
生前常住地址 河北省秦皇岛市昌黎县(县) 泥井镇 街道(乡) 泥井 村(居委会)	
死亡原因 淹溺	
死亡日期 2019年4月18日	
家属姓名及联系处 孙立忠 河北省秦皇岛市昌黎县泥井镇	
医生签字 高如	户籍民警盖章
医疗单位盖章 渤海新区人民医院	派出所盖章 渤海新区公安局泥井派出所
填报日期: 2019年4月20日	

图 5、居民医学死亡证明

(五) 查阅事故船舶航海日志、拖带作业单证以及 AIS 轨迹信息，事发前最后一次作业完成时间为 2019 年 4 月 17 日 0520 时，未发现疲劳作业的情况。

十、事故经过

经调阅现场监控视频结合船上人员询问笔录推断出的可能经过如下：

2019 年 4 月 18 日 1951 时许，“黄骅港拖 8”轮值班水手孙继峰由船舶主甲板右舷门走出，当时手持电话通话并站立在门口踏板上（图 6）。



图 6

约 3 秒钟后，孙继峰由门口踏板迈向主甲板，疑似踏空随即失去重心，由舷墙上部翻出舷外落水。落水人员影像随即消失在视频监控中（图 7、图 8、图 9）。



图 7



图 8



图 9

2019 年 4 月 18 日 1953 时，监控显示落水人员在右舷舷边水面挣扎，前后持续约 30 秒。

2019 年 4 月 18 日 1954 时，“黄骅港拖 8”轮船长、二副等六七名船员发现落水人员（图 10），开展救援并拨打 120。



图 10

2019年4月18日2000时许，落水人员被救捞出水，在右舷甲板初步抢救后，随后被抬到生活区内进抢救（图11、图12）。



图 11



图 12

2019年4月18日2020时许,120救护人员赶到现场,经检查后初步判定落水人员死亡(图13)。




图 13、船长提供孙继峰意外落水身亡经过

十一、事故原因分析

结合事发时的视频录像资料、船上人员的询问笔录、现场勘验情况等综合分析,造成此次事故的可能原因是:

(一) 直接原因

视频显示事发时无他人在场亦无通行障碍物，孙继峰手持电话正在通话，可推断孙继峰当时注意力集中于通话没注意脚下踏板高度，导致安全意识不足，迈向甲板时踏空，翻出舷墙落水。故孙继峰安全意识不足，迈向甲板时踏空翻出舷墙是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 人为因素：《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十三条 第二款第二项规定值班水手按时升降国旗、开关灯。而孙继峰作为值班人员，未开启甲板照明灯，未严格履行港内值班职责“开关灯”，为事故的间接原因之一。

2. 管理因素：港兴拖轮公司制定的安全管理须知文件没有整理成册配备配置到“黄骅港拖8”轮，船上无岗位须知文件，无船员在岗培训及考核相关制度性文件及记录。船上缺少安全管理制度文件，为该起事故的管理因素。

十二、责任认定

本起事故为单方责任事故，“黄骅港拖8”轮负事故全部责任，当事船员孙继峰为主要责任人。

十三、安全管理建议

（一）建议沧州渤海新区港兴拖轮有限公司完善安全管理制度，将船舶管理制度、船员操作及岗位职责等须知文件编制成册配备到船，并加强日常监督管理，严格落实制度要求。

（二）建议“黄骅港拖 8”轮明确港内值班职责，落实岗前培训，加强船员在船安全教育培训，严格执行防止人员落水的相关规定和防护措施。