

国家矿山安全监察局江西局

矿安赣函〔2025〕7号

关于丰城曲江煤炭开发有限责任公司“1·18” 一般顶板事故防范和整改措施落实评估 情况的通报

安源煤业集团股份有限公司：

依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，由我局牵头，会同相关部门成立评估组，对丰城曲江煤炭开发有限责任公司“1·18”一般顶板事故防范和整改措施落实情况进行了评估，形成了评估报告，现予通报。请你公司认真履行安全生产主体责任，按照评估报告提出的意见建议继续抓好整改落实，不断提升安全生产保障能力。

国家矿山安全监察局江西局
2025年3月26日



(此件依申请公开)

丰城曲江煤炭开发有限责任公司“1·18” 一般顶板事故防范和整改措施 落实情况评估报告

2024 年 1 月 18 日，丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称曲江公司）发生一起顶板事故，造成 1 人遇难，1 人轻伤，直接经济损失 133 万元。事故发生后，国家矿山安全监察局江西局（以下简称江西局）依法牵头会同相关单位组成事故调查组对事故进行了调查，对事故调查组提交的《丰城曲江煤炭开发有限责任公司“1·18”一般顶板事故调查报告》（以下简称调查报告）进行了结案批复。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和国务院安委办《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》（安委办〔2021〕4 号）相关规定，江西局牵头，会同丰城市应急管理局、公安局和总工会等单位组成评估组，并邀请丰城市纪委监委派员参与，对 2024 年曲江公司“1·18”一般顶板事故防范和整改措施落实情况进行了评估，形成了评估意见。具体情况如下：

一、评估主要内容

依据相关法律法规规定，对照事故调查报告，评估主要内容有：

1. 安源煤业集团股份有限公司（以下简称安源煤业）和曲江公司吸取事故教训，开展警示教育，树牢安全发展理念，举一反三加强安全生产工作、防范类似事故的情况。

2. 安源煤业和曲江公司落实事故防范和整改措施情况。
3. 事故责任人员和责任单位处理处罚意见落实情况。

二、评估工作过程

2025 年 3 月 13 日，江西局会同丰城市应急管理局等相关单位成立评估组，制定了评估方案。评估组首先听取了安源煤业和曲江公司关于防范和整改措施落实情况的汇报，采取查阅文件、审查资料、座谈问询、下井核查等方式，按照“四不放过”要求，对事故防范和整改措施落实情况，以及事故责任人员和责任单位的处理处罚意见落实情况进行了评估。

三、事故防范和整改措施落实情况

事故调查报告提出 4 条事故防范和整改措施，具体落实情况是：

1. 提高站位，切实增强抓好安全生产工作的紧迫感和责任感。

落实情况：一是将习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神及安全监管监察部门的安全警示信息，作为安全办公会、周五安全学习会、班前会的重要学习内容，真正做到安全生产逢会必学、逢会必讲。二是以调度会议、安全办公会、班前会以及周五安全学习的形式加强对《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等有关安全生产文件的学习。三是将《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》作为安全生产工作的重

中之重，结合公司实际，制定了工作方案，并对照“八条硬措施”15大项30小项任务细化清单逐条逐项落实，共自查隐患22条，均已整改到位。四是制定了安全生产治本攻坚三年行动实施方案8大项30小项96条具体任务清单，其中2024年度完成了87条任务。

2. 吸取教训，切实强化顶板控制和现场安全管理。

落实情况：一是坚持地质先行，充分利用巷道顶、底板柱状图及地质预测预报等资料，并定期组织开展顶板专项检查，开展风险预判，及时消除顶板安全隐患，有针对性地设计顶板支护和编制安全技术措施。二是区队所有生产作业点均有安管人员跟班，并落实班前安全确认和“三同时、四汇报”制度，真正做到与职工同进班同出班。三是结合现场实际制定措施，严肃对待安全技术措施审批工作，确保安全技术措施有指导性、针对性和可实施性；严格项目开工验收，不符合开工要求严禁开工作业；对高风险作业，公司和区队带班领导全程现场监督，督促安全措施落实，做到不安全不生产。四是公司积极与科研单位协作，优化支护方式，减少后期巷修工作量，减少顶板安全风险。重点巷修作业普及了液压支护措施，巷修作业活动场所实现“无视频不作业”，真正发挥视频监控的作用。五是强力开展反“三违”行动，一年来，共查岗135次，停头停面3次，查处“三违”人员1183人次，安全罚款共计12.5万元。严格兑现各级安全管理人员的反“三违”硬指标，形成大家不敢“三违”，不想“三违”的氛围。

3. 注重效果，切实加强安全教育培训。

落实情况：一是聘请专家重新梳理、完善、修订全员岗位安全生产责任制，对各部门及各层级人员的安全生产岗位责任执行落实情况认真进行考核，不合格人员对其单位采取责任倒查，通过严肃的“追责、问责”，督促全体人员落实好安全生产责任，实现“个人保班组、班组保区队、区队保全矿”的安全生产责任体系。二是扎实开展全员安全思想教育培训和常态化开展安全警示教育。按月度安全培训计划，充分利用班前会、周五安全学习、周五安管人员学习“半小时”、举办专项培训班对全员进行安全思想教育培训，重点培训各工种岗位应知应会、一规程四细则、安全操作技能、安全风险辨识评估、隐患排查治理和应急救援等基本安全知识；三是大力提升从业人员的安全意识和安全素养。配齐各级安全管理机构和人员，从业人员必须熟悉各类灾害避灾路线和熟练使用自救器、压风自救装置等紧急自救设备设施。四是重新梳理 2021 年至 2023 年以来公司发生的事故案例，集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，并进行事故“回头看”，防止事故教训反弹、防范措施弱化。五是制定了《曲江公司安全生产警示教育制度》，坚持每月一次集中警示教育，并将 9 月 30 日设为公司年度警示教育日。

4. 加大力度，切实加强上级公司安全监管。

落实情况：安源煤业强化安全思想，压实安全责任，加大工作力度，切实履行上级公司安全管理职责。一是严格压实驻矿安全员安全监管督导职责，每月对驻矿安全员履职情况进行考核；二是落实驻矿安全员轮换制度，定期对驻矿安全员进行轮换，杜

绝“三惯”思想和老好人行为；三是成立工作督导组 and 作风督导组，采取“四不两直”方式不定期下沉至矿区开展安全督导检查抽查，切实转变安全工作作风，提高现场安全监管力度。

四、事故责任人员及责任单位处理处罚意见落实情况

1. 事故责任人员处理处罚意见落实情况。

依据事故结案通知，对 11 名责任人员给予相应党纪政务处分和行政罚款。

落实情况：经查有关文件、执法文书、档案及罚款缴款凭证等资料，安源煤业和曲江公司按照干部管理权限对 11 名责任人员的党纪政务处分意见均落实到位，行政罚款按期缴纳到位，有关责任人安全生产资格证按照有关规定实施了暂停。

2. 事故责任单位处理处罚意见落实情况。

依据事故结案通知，对曲江公司处罚款 70 万元整。

落实情况：经查罚款缴款凭证等资料，曲江公司的 70 万元事故罚款按期缴纳到位。

五、总体评估意见

总体看，曲江公司深刻吸取事故教训，进一步树牢安全发展理念，切实加强安全管理和技术支撑，加强安全警示和教育培训，安全生产工作得到了改进，防范了类似事故，实现了安全生产。该起事故责任追究已到位，行政处罚已落实，事故防范和整改措施的各项要求也基本得到了落实。但曲江公司安全管理仍然存在短板和不足，部分安全管理人员对治本攻坚三年行动和“八条硬措施”有关要求不熟悉，还存在有的顶板破碎点的加强支护不符

合作业规程规定，掘进巷道锚杆支护拉拔力测试不及时等顶板管理方面的问题。

六、相关工作建议

1. 进一步树牢安全发展理念。安源煤业和曲江公司要进一步深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚定不移贯彻安全发展理念，增强风险意识、危机意识，继续深刻吸取事故教训，统筹发展和安全，正确处理安全与生产、安全与效益关系，要警钟长鸣抓落实、举一反三抓整改，一体推进治本攻坚三年行动和“八条硬措施”硬落实，以矿井高水平安全保障企业高质量发展。

2. 进一步压实企业主体责任。进一步健全安全生产管理机构，完善全员安全生产责任制，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期分析研判安全风险，强化“五排查--五落实”隐患排查治理机制，做到事故隐患动态清零。主要负责人要依法到现场履行安全生产第一责任人责任，落实“双带班一跟班”。落实顶板管理三个“十条”规定，通过管理和技术措施切实加强顶板管理，防范顶板事故。常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、石门揭煤、巷道维修、煤仓清理等关键环节风险管控和构造带、交岔口、工作面出口等重点部位安全管理。进一步加强安全教育培训和事故警示，切实提高从业人员安全素质和应急处置能力。

3. 进一步在科技赋能上发力。积极推广应用采掘新技术、新设备，淘汰不安全的落后工艺，同时加强职工操作技能培训，强

化按规操作、按章作业，杜绝违规违章行为。持续推进“一优三减”，优化采掘布局，合理安排采掘接续。大力加强“四化”建设，强化安全管理，堵塞安全漏洞，推动实现“人少则安、无人则安”。

曲江煤炭开发有限责任公司“1·18”一般顶板
事故防范和整改措施落实情况评估组
2025年3月21日