

AB Serve Group		Rapport 8D	
Numéro de rapport AB Serve :	REC2608010	Numéro de réclamation :	—
Date d'alerte client	31/08/2026	Client	Client Modal Test
Date d'ouverture fiche	31/08/2026	Contact client :	Paul Martin
Site concerné	Societe Debug		
Description pièce :	Pièce Modal Test		
Référence pièce :	REF-MODAL-999		
Est-ce un problème répétitif ?	OUI [] NON [X]		
		Date de mise à jour :	31/08/2026

D1 - Groupe 8D			
Participants :	FISCHER Fabien, MARTZ Fabien, CHILLIARD Sébastien	Fonction :	Responsable de site RHEINMETALL, Directeur QSE Group

D2 - Description du problème	
Description du problème par le client : Présence de chocs, de bavures, de manque matière sur les pièces livrées.	
Le problème est :	Le problème n'est pas :
QUOI ? L'objet ? / La défaillance? Présence de chocs, de bavures, de manque matière	Erreur de référence / mélange de pièces NC avec les conformes / pièce cassée
QUI rencontre le problème ? Client final Renault CACIA	RHEINMETALL / L'utilisateur du véhicule final
OÙ ? secteur, site Sur ligne d'assemblage de la pompe	En stock chez RHEINMETALL
QUAND a-t-on détecté le problème, par qui ? Lors de l'assemblage de la pompe / par l'opérateur sur ligne	En contrôle réception chez Renault
COMMENT se manifeste le problème? Blocage de la pompe	L'impossibilité de montage / fuite lors de l'utilisation de la pompe / casse de la pompe
COMBIEN ? Combien de pièces 5	Toutes les pièces
POURQUOI est-ce un problème ? La pompe ne fonctionne pas	Un fonctionnement partiel de la pompe / un défaut qui s'accroît lors de l'utilisation jusqu'au blocage

D3 : Mesures conservatoires ou de sécurisation				
Actions	Oui	Non	Quantité	Unité
Tri stock interne	■	■		
Tri stock externe	■	■	36720	
Repère unitaire	■	■		

Autre action :

Commentaires : Pas la possibilité de trier les pièces en interne car toutes les pièces ont été envoyées au Client

8D - D4 à D8

D4 - Analyse des causes

D4.1 Cause principale de non détection : Contrôle unitaire au lieu de 2 par 2. Loupe pas utilisée pour faire le contrôle.

D4.2 Cause principale technique - Non-conformité : Pas d'identification des cartons unitairement. Pas de relevé des numéros dans My Report.

- **La réclamation est-elle recevable ?** ☐ OUI ☒ NON
- **Motif de la décision** : Les pièces que nous avons arrêtées présentent des défauts plus petits que ceux réclamés par le Client final.

D5 - Actions tests planifiées

Actions test	Pilote - Délai	Conclusion
1. Test unitaire d'assemblage	FISCHER Fabien - 15/03/2026	Concluant
2. Contrôle sous loupe	MARTZ Fabien - 18/03/2026	Concluant
3. Test d'étanchéité	CHILLIARD Sébastien - 20/03/2026	En cours
4. Validation finale	Directeur QSE - 25/03/2026	En attente

D6 - Mise place des actions correctives

Action	Pilote	Délai	Date de réalisation
Action 1 : Marquage unitaire des pièces	FISCHER Fabien	15/03/2026	14/03/2026
Action 2 : Mise à jour gamme de contrôle	MARTZ Fabien	18/03/2026	17/03/2026
Action 3 : Audit de poste Doc 37	CHILLIARD Sébastien	22/03/2026	—
Action 4 : Formation opérateurs du site	Directeur QSE	25/03/2026	—

Validation des actions permanentes - Contrôle d'efficacité : Doc 37 audit de poste

D7 - Capitaliser

Document SMQS	Oui	Non	Pilote	Délai
Doc.01 Instruction de travail	■	■	FISCHER Fabien - 15/03/2026	
Doc 5-24 Tableau de compétence	■	■	MARTZ Fabien - 18/03/2026	
Doc.21 formation Nouvel arrivant	■	■	QSE - 20/03/2026	
Doc 34 Habilitation idividuelle	■	■		
Doc 38 Habilitation au poste	■	■	Responsable site	
Doc 12 Gamme de travail (Précisez : Gamme G05-B)	■	■	Directeur QSE	
Doc 37 audit de poste	■	■	Pilote Audit	
Doc 50 OK démarrage	■	■	Chef d'équipe	

D8 - Fermeture du 8 D

Féliciter l'équipe : OUI
Date : 25/03/2026

D 4.1 à D 4.2

D 4.1 - NON DETECTION

Cause favorite				
1er POURQUOI?	2ème POURQUOI?	3ème POURQUOI?	4ème POURQUOI?	5ème POURQUOI?
L'opérateur n'a pas détecté le défaut	L'opérateur n'a pas utilisé la loupe	Pas demandé dans la gamme	Délectable à l'oeil nu selon opérateur	Avéré : la loupe améliore le niveau de détection

D 4.2 - CAUSE TECHNIQUE

Cause favorite				
1er POURQUOI?	2ème POURQUOI?	3ème POURQUOI?	4ème POURQUOI?	5ème POURQUOI?
Mix des pièces chez le client	Pas d'identification unitaire des cartons	Manutention vrac sans repère	Absence de procédure d'étiquetage	Avéré : un marquage unitaire aurait permis d'éviter le mix

A chaque étape du 5 pourquoi, vérifier avec les données que le lien de cause à effet soit effectif. Se demander pourquoi ? Autant de fois que nécessaire.