AB Serve Tunisie Beyond quality	☐**Fiche d'Incident (I)** ☐**Fiche d'Amélioration (AI)**	Rédacteur de la fiche :	Yassine Zerni — Équipe Qualité
		Date de détection la non-conformité :	14/09/2026 N° fiche : **REC2609001**
		Date de l'ouverture de la fiche :	14/09/2026 Site : **Site Production Tunis**
		Evènement :	☑Qualité ☑Sécurité ☑Environnement

Par la méthode QQOQCC, veuillez définir le plus précisément possible l'anomalie rencontrée :

Questions	Aide à la réflexion	Réponse pour décrire le problème
QUOI ?	Quel est la nature du problème ? Quel est le dysfonctionnement ? Que se passe-t-il ?	Rayures linéaires sur la face extérieure des supports aluminium du lot L-0914.
QUI ?	Qui rencontre le problème ? Qui l'a détecté ? Qui le subit ?	Opérateur du poste concerné et contrôleur qualité ayant détecté le défaut.
OÙ ?	Ou a été détecté le problème ? Quel site ? quel secteur ? Quel poste ?	Site Production Tunis, zone de fabrication et poste de contrôle final.
QUAND ?	Quand a-t-on détecté le problème ? A quelle étape des opérations ? Au moment de quel processus ?	Détecté le 2026-09-14 pendant le contrôle final avant expédition.
COMMENT ?	Comment se manifeste le problème ? Comment a –t-il été détecté ?	Défaut constaté lors d'un contrôle visuel et confirmé par une vérification indépendante. [TEST SUPPORT SWITCH]
COMBIEN ?	Quelle quantité concernée ? Quelle fréquence d'apparition ?	12 NOK chez le client sur 480 livrées ; 6 NOK supplémentaires au tri interne.
AUTRE ?	Renseigner ici toutes autres informations utiles à la compréhension du problème	Lot, référence pièce, poste, équipe et résultats de tri sont consignés dans le dossier de test.

Méthode des 5 Pourquoi : À partir du problème, demandez-vous cinq fois « Pourquoi ? » afin de remonter aux causes racines.

Motif de la non-conformité	L'écart ne respecte pas le critère qualité défini pour le produit ou le processus.

1er pourquoi ?	Vérif	2ème pourquoi ?	Vérif	3ème pourquoi ?	Vérif	4ème pourquoi ?	Vérif	5ème pourquoi ?	Conclusion
Pourquoi 1 (Réclamation rayures support aluminium) : le défaut a été observé sur le produit.	Vérif	Pourquoi 2 : la protection ou le contrôle en place ne suffisait pas.	Vérif	Pourquoi 3 : le standard opératoire ne détaillait pas le point critique.	Vérif	Pourquoi 4 : la mise à jour du risque n'avait pas été propagée au standard.	Vérif	Pourquoi 5 : la revue de changement interfonctionnelle était incomplète.	➔ Réviser le standard, valider la mesure et contrôler son efficacité.
Deuxième chaîne (Réclamation rayures support aluminium) : le défaut a échappé au contrôle.	Vérif	Pourquoi 2 : les critères d'acceptation étaient ambigus.	Vérif	Pourquoi 3 : aucun exemple visuel de référence n'était disponible.	Vérif	Pourquoi 4 : le plan de contrôle ne reflétait pas le risque actualisé.	Vérif	Pourquoi 5 : le processus de validation documentaire n'a pas couvert le changement.	➔ Définir un critère mesurable et vérifier la compétence des contrôleurs.

Ce problème a-t-il déjà été signalé ?	☐Oui ☑ Non	Si OUI Date/période : Non — première occurrence retrouvée dans l'historique consulté.
Y a-t-il eu des particularités / changements intervenus dans cette période ?	☑Oui ☐ Non	si OUI Lesquels : Changement de configuration documenté avant le lot concerné ; vérifier la validation.
Y-a-t-il un risque similaire sur autre produit/secteur ?	☑Oui ☐ Non	si OUI où : Référence sœur fabriquée sur le même poste, à contrôler préventivement.

Quelles sont les mesures ?

Mesures immédiates	Pilote	Délais	Réalisé le :
Bloquer le lot et identifier les unités concernées.	Yassine Zerni	2026-09-14	2026-09-14
Trier le stock et tracer les pièces conformes/NOK.	Nadia Ben Salem	2026-09-16	2026-09-15

Action correctives retenues	Pilote	Délais	Réalisé le	Efficacité
Réviser et approuver le standard de travail.	Amine Trabelsi	2026-09-17	2026-09-17	Efficace — lot pilote conforme.

Former les opérateurs et vérifier l'application au poste.	Karim Haddad	2026-09-19	2026-09-19	Efficace — audit conforme.

• **Date de Clôture :** **19/09/2026**