AB Serve Tunisie Beyond quality	☐**Fiche d'Incident (I)** ☐**Fiche d'Amélioration (AI)**	Rédacteur de la fiche :	Yassine Zerni — Équipe Qualité
		Date de détection la non-conformité :	14/09/2026 N° fiche : **REC2609001**
		Date de l'ouverture de la fiche :	14/09/2026 Site : **Site Production Tunis**
		Evènement :	☑Qualité ☐ Sécurité ☐ Environnement

Par la méthode QQOQCC, veuillez définir le plus précisément possible l'anomalie rencontrée :

Questions	Aide à la réflexion	Réponse pour décrire le problème
QUOI ?	Quel est la nature du problème ? Quel est le dysfonctionnement ? Que se passe-t-il ?	Rayures linéaires sur la face extérieure des supports aluminium du lot L-0914.
QUI ?	Qui rencontre le problème ? Qui l'a détecté ? Qui le subit ?	Opérateur du poste concerné et contrôleur qualité ayant détecté le défaut.
OÙ ?	Ou a été détecté le problème ? Quel site ? quel secteur ? Quel poste ?	Site Production Tunis, zone de fabrication et poste de contrôle final.
QUAND ?	Quand a-t-on détecté le problème ? A quelle étape des opérations ? Au moment de quel processus ?	Détecté le 2026-09-14 pendant le contrôle final avant expédition.
COMMENT ?	Comment se manifeste le problème ? Comment a –t-il été détecté ?	Défaut constaté lors d'un contrôle visuel et confirmé par une vérification indépendante. [TEST SUPPORT SWITCH]
COMBIEN ?	Quelle quantité concernée ? Quelle fréquence d'apparition ?	12 NOK chez le client sur 480 livrées ; 6 NOK supplémentaires au tri interne.
AUTRE ?	Renseigner ici toutes autres informations utiles à la compréhension du problème	Lot, référence pièce, poste, équipe et résultats de tri sont consignés dans le dossier de test.

La méthode "5 Pourquoi" permet de remonter aux causes racines du problème. A partir du problème, posez-vous 5 fois la question "Pourquoi ?" • Motif de la non-conformité : **L'écart ne respecte pas le critère qualité défini pour le produit ou le processus.**

1er pourquoi ?	Vérif	2ème pourquoi ?	Vérif	3ème pourquoi ?	Vérif	4ème pourquoi ?	Vérif	5ème pourquoi ?	Conclusion
Pourquoi 1 (Réclamation rayures support aluminium) : le défaut a été observé sur le produit.	Vérif	Pourquoi 2 : la protection ou le contrôle en place ne suffisait pas.	Vérif	Pourquoi 3 : le standard opératoire ne détaillait pas le point critique.	Vérif	Pourquoi 4 : la mise à jour du risque n'avait pas été propagée au standard.	Vérif	Pourquoi 5 : la revue de changement interfonctionnelle était incomplète.	→ Réviser le standard, valider la mesure et contrôler son efficacité.
Deuxième chaîne (Réclamation rayures support aluminium) : le défaut a échappé au contrôle.	Vérif	Pourquoi 2 : les critères d'acceptation étaient ambigus.	Vérif	Pourquoi 3 : aucun exemple visuel de référence n'était disponible.	Vérif	Pourquoi 4 : le plan de contrôle ne reflétait pas le risque actualisé.	Vérif	Pourquoi 5 : le processus de validation documentaire n'a pas couvert le changement.	→ Définir un critère mesurable et vérifier la compétence des contrôleurs.

Ce problème a-t-il déjà été signalé ?	☐Oui ☑ Non	Si OUI Date/période : Non — première occurrence retrouvée dans l'historique consulté.
Y a-t-il eu des particularités / changements intervenus dans cette période ?	☑Oui ☐ Non	si OUI Lesquels : Changement de configuration documenté avant le lot concerné ; vérifier la validation.
Y-a-t-il un risque similaire sur autre produit/secteur ?	☑Oui ☐ Non	si OUI où : Référence sœur fabriquée sur le même poste, à contrôler préventivement.

Quelles sont les mesures ?

Mesures immédiates	Pilote	Délais	Réalisé le :
Bloquer le lot et identifier les unités concernées.	Yassine Zerni	2026-09-14	2026-09-14
Trier le stock et tracer les pièces conformes/NOK.	Nadia Ben Salem	2026-09-16	2026-09-15

Action correctives retenues	Pilote	Délais	Réalisé le	Efficacité
Réviser et approuver le standard de travail.	Amine Trabelsi	2026-09-17	2026-09-17	Efficace — lot pilote conforme.
Former les opérateurs et vérifier l'application au poste.	Karim Haddad	2026-09-19	2026-09-19	Efficace — audit conforme.

• **Date de Clôture : 19/09/2026**