# 3月29日汇报PPT

汇报人: 尹冀尧

学号: 2070257





# 目录 CONTENT

- 1 充氢技术
- 2 钢的显微图像
- 3 氢致开裂有限元仿真

### 1. 充氢技术



#### 1.1 水溶液电解充氢

在含酸或碱的水溶液中电解充氢是一种最常用、最简单的充氢方法。试样作阴极,铂丝作阳极,在含酸或碱的溶液中通恒定的电流。在电解充氢时,阴极和阳极均冒气泡,但阴极(试样)上放出氢气,而阳极(如Pt丝)上则放出氧气。最常用的电解充氢溶液为NaOH或 $H_2SO_4$ 溶液。

进入试样的氢浓度和所用的充氢溶液有关,也和充氢电流密度i以及是否加毒化剂有关。在电解充氢时加入各种毒化剂,如 $Na_2S$ 、  $As_2O_3$ 、 $CS_2$ 、 $H_2S$ 、砷酸盐 ( $NaAsO_2$ 、 $Na_3AsO_3$ )和磷酸盐( $Na_4P_2O_7$ ) 等,能阻碍H复合成 $H_2$ 放出,从而使进入试样的H升高。





Fig.2 Schematic diagram of electrochemical hydrogen charging

## 1. 充氢技术



#### 1.2 气相充氢

原理较为简单,即将试样置于氢气环境下,但装置较复杂。



### 2. 钢的显微图像





#### 2.1 钢铁显微断口

断口是金属材料断裂后所形成的相匹配的表面外观形貌的通称。 在冶金和机械工业,研究断口有两个主要目的:第一,分析材料内部 结构特征,合理制定钢材断口标准;第二,研究钢材与金属构件断裂 机理, 正确分析钢材或金属构件质量事故。在冶金系统制定的碳素结 构钢、合金结构钢、弹簧钢、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、高速工具 钢、合金工具钢、轴承钢八大刚类的技术标准中,有六类钢把断口检 验作为基本保证的技术标准或附加标准。其主要原因在于断口检验节 省原材料、容易发现断口缺陷的类型和严重程度,更早的发现刚才的 热处理缺陷等。同时,金属构件断裂后的断口忠实记录了在载荷和环 境作用下断裂前的不可逆变形的显微特征,以及裂纹萌生直至断裂的 全过程,为准确分析断裂事故提供了丰富的信息。



GCr15 钢过热沿晶脆性断裂断口

一颗摇摇欲坠的晶粒, 二次裂纹, 光滑的晶界表面栩栩如生。

## 2. 钢的显微图像





#### 2.2 钢铁显微组织

• 判断组织的基础数据

1.确定实验钢的牌 号和化学成分 2.了解实验钢的加工履历

• 不同的加工工艺 会得到不同的组 织形貌 • 光学显微镜、 SEM、EBSD、 STM、TEM等

3.选择检测设备

4.建立和应用相变 知识系统

•金属显微组织是相变的

## 3. 氢致开裂有限元仿真



阅读文献中。

## 汇报结束, 谢谢