

부산항 유류유출 보험 청구 보고서

Task ID: 3a3612b9-2d24-4965-b0a0-623965a1237e

기본정보

항목	값
사고유형	oil_spill
설명	2025년 10월 3일 오전 09시경 부산항 북방 외항 2번 정박지에서 유조선 A호의 밸브 손상으로 인해 약 200리터의 원유가 해상으로 유출되었습니다. 당시 풍속은 초속 7m로 북서풍이 불고 있었으며, 해상은 잔잔한 상태였으나 시야가 다소 흐렸습니다. 밸브의 손상 원인은 장기간의 사용으로 인한 금속 피로가 주요 요인으로 추정됩니다. 선박 내 기계실에서는 즉시 유출을 감지하고 긴급 차단 밸브를 닫았으나, 이미 일부 원유가 선체 외부로 흘러나간 상태였습니다. 선원 3명이 신속히 흡착포를 이용해 1차 방제 작업을 실시하였으며, 약 20분 후 해양경찰 및 방제업체 인력이 현장에 도착했습니다. 현장 확인 결과 유출 범위는 약 0.8m x 15m로 확인되었으며, 주변에는 경미한 유막이 형성되어 있었습니다. 방제팀은 오일펜스 2개를 투입하여 확산을 차단하였고, 이어서 해상 흡입 장비를 통해 잔여 원유를 회수했습니다. 오후 1시 30분경 모든 회수 작업이 완료되었으며, 총 회수량은 약 180리터로 집계되었습니다. 해양수산청은 A호의 선박 관리 기록을 확인하여 밸브 교체 주기가 초과된 사실을 확인했습니다. 추가 조사에서 해당 부품은 이전 정비 시 비규격품으로 교체된 것으로 드러났습니다. 선주 측은 즉시 동일 선형 3척의 밸브를 전면 교체하기로 결정하였으며, 사고 관련 보고서를 해양경찰에 제출했습니다. 현재까지 인명 피해는 없으며, 환경 피해 또한 경미한 수준으로 평가되고 있습니다. 다만 해상 오염물질 확산 방지를 위해 48시간 동안 입항 제한 조치가 시행되었습니다. 관련 기관은 보험 청구를 위한 손해액 산정 절차를 착수하였으며, 추정 손해액은 약 3,200만 원으로 보고되었습니다.
발생위치	부산항 북방 외항 2번 정박지
보고서 유형	insurance
언어	ko

[제목]

유조선 A호 유류 유출 사고에 대한 보험 청구 보고서

[사고 개요]

2025년 10월 3일 오전 09시경 부산항 북방 외항 2번 정박지에서 유조선 A호의 밸브 손상으로 인해 약 200리터의 원유가 해상으로 유출되었습니다. 사고 당시 풍속은 초속 7m의 북서풍이 불고 있었으며, 해상은 잔잔하였으나 시야가 다소 흐린 상태였습니다. 밸브의 손상 원인은 장기간의 사용으로 인한 금속 피로로 추정되며, 선박 내 기계실에서는 즉시 유출을 감지하고 긴급 차단 밸브를 닫았습니다. 그러나 이미 일부 원유가 선체 외부로 흘러나간 상태였습니다. 선원 3명이 신속히 흡착포를 이용해 1차 방제 작업을 실시하였고, 이후 해양경찰 및 방제업체 인력이 현장에 도착하여 방제 작업을 이어갔습니다.

[사고 경위]

사고 발생 시각인 2025년 10월 3일 오전 09시경, 유조선 A호의 기계실에서 유출이 감지되었습니

다. 선원들은 즉시 긴급 차단 밸브를 닫았으나, 유출된 원유는 이미 해상으로 흘러나갔습니다. 오전 09시 20분경, 선원들은 흡착포를 이용하여 1차 방제 작업을 시작하였고, 약 20분 후인 오전 09시 40분경 해양경찰 및 방제업체 인력이 현장에 도착하였습니다. 방제팀은 오일펜스를 투입하여 유출된 원유의 확산을 차단하였고, 해상 흡입 장비를 통해 잔여 원유를 회수하였습니다. 오후 1시 30분 경 모든 회수 작업이 완료되었으며, 총 회수량은 약 180리터로 집계되었습니다.

[피해 내역]

인명 피해는 발생하지 않았으며, 환경 피해 또한 경미한 수준으로 평가되었습니다. 유출된 원유로 인해 주변 해역에 경미한 유막이 형성되었으나, 방제 작업을 통해 신속히 회수되었습니다. 선체 및 화물에 대한 피해는 없으나, 사고로 인한 방제 작업 및 입항 제한 조치로 인한 경제적 손실이 발생 하였습니다. 제3자 피해는 확인되지 않았습니다.

[법령 근거]

해양환경관리법 제66조 제1항: "항만관리청 및 선박·해양시설의 소유자는 오염물질의 방제·방지에 사용되는 자재 및 약제를 보관시설 또는 해당 선박 및 해양시설에 비치·보관하여야 한다."

이는 선박 소유자가 오염물질 방지 조치를 취해야 함을 명시하고 있습니다.

해양환경관리법 제67조 제1항: "다음 각 호에 해당하는 선박 또는 해양시설의 소유자는 기름의 해양유출사고에 대비하여 대통령령이 정하는 기준에 따라 방제선 또는 방제장비를 해양수산부령이 정하는 해역 안에 배치 또는 설치하여야 한다." 유조선 A호의 경우에도 방제 장비의 적절한 비치가 요구됩니다.

[산정 기준]

사고로 인한 추정 손해액은 약 3,200만 원으로 보고되었습니다. 손해액 산정은 방제 작업에 소요된 비용, 선박의 수리 및 부품 교체 비용, 그리고 입항 제한으로 인한 경제적 손실을 포함하여 계산되었습니다. 관련 문서로는 방제 작업 보고서, 선박 관리 기록, 그리고 사고 관련 보고서가 포함됩니다. 보험금 처리 절차는 사고 보고서 제출 후, 손해액 산정 및 보험사와의 협의를 통해 진행될 예정입니다.

[첨부서류]

[결론]

본 사고는 유조선 A호의 밸브 손상으로 인한 유류 유출 사고로 판단됩니다. 사고 원인은 장기간 사용으로 인한 금속 피로와 비규격품으로 교체된 부품으로 확인되었으며, 이는 선박 소유자의 관리 소홀로 인한 법적 책임을 시사합니다. 향후 선주 측은 동일 선형 3척의 밸브를 전면 교체하기로 결정하였으며, 방제 조치가 적절히 이행되었음을 확인하였습니다. 보험금 지급 여부는 손해액 산정 결과에 따라 결정될 것입니다.

[조사관 의견]

보험사 검토 및 환경 당국의 후속 조치 필요.