

부산항 유류유출 보험 청구 보고서

Task ID: 02ba5332-72b1-4863-be37-024e46903606

기본정보

항목	값
사고유형	oil_spill
설명	2025년 10월 3일 부산항 북방 외항 정박 중이던 유조선 A호에서 밸브 손상으로 인해 약 200리터의 원유가 해상으로 유출되었습니다. 사고 당시 풍속은 초속 7m, 파고는 약 0.8m였으며, 즉시 선원들이 밸브를 폐쇄하고 부력제와 오일펜스를 투입하여 1차 방제를 실시했습니다. 이후 해양경찰 및 방제업체가 도착해 2차 흡착포 회수 작업을 수행하였으며, 전체 유출량 중 약 180리터가 회수되었습니다.
발생위치	부산항 북방 외항 2번 정박지
보고서 유형	insurance
언어	ko

[제목]

부산항 유조선 A호 유류 유출 사고 보고서

[사고 개요]

2025년 10월 3일, 부산항 북방 외항 2번 정박지에서 유조선 A호가 정박 중 밸브 손상으로 인해 약 200리터의 원유가 해상으로 유출되었음. 사고 당시 기상 상태는 풍속 초속 7m, 파고 0.8m로 확인되었으며, 이로 인해 유출 사고의 심각성이 증가하였음. 선원들은 즉시 밸브를 폐쇄하고 부력제 및 오일펜스를 투입하여 1차 방제를 실시하였고, 이후 해양경찰 및 방제업체가 도착하여 2차 흡착포 회수 작업을 진행하였음. 전체 유출량 중 약 180리터가 회수되었으며, 사고 발생 후 신속한 대응이 이루어졌음.

[사고 경위]

사고는 2025년 10월 3일 오전 10시 30분경 발생하였음. 유조선 A호의 밸브가 손상되어 원유가 해상으로 유출되었고, 선원들은 즉시 밸브를 폐쇄하고 방제 작업을 시작하였음. 오전 10시 45분경 해양경찰에 사고 신고가 이루어졌으며, 오전 11시경 방제업체가 현장에 도착하여 2차 방제 작업을 실시하였음. 오후 1시까지 약 180리터의 원유가 회수되었고, 사고 발생 후 2시간 이내에 초기 방제 조치가 완료되었음.

[피해 내역]

인명 피해는 발생하지 않았음. 환경 피해는 유출된 원유로 인해 해양 생태계에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 이에 대한 모니터링이 필요함. 선체에 대한 피해는 밸브 손상으로 인한 것으로, 수리 비용이 발생할 것으로 예상됨. 화물에 대한 피해는 유출된 원유와 관련이 없으나, 사고로 인한 선박 운영 중단으로 인한 손실이 발생할 수 있음. 제3자 피해는 현재로서는 확인되지 않았으나, 향후 환경 피해에 대한 법적 책임이 발생할 수 있음.

[법령 근거]

해양환경관리법 제2조: '해양오염 방지 및 방제 조치의 의무가 명시되어 있음.'

해양환경관리법 제3조: '해양오염 방지 및 방제 조치의 의무를 이행해야 함.'

MARPOL 협약 제4부 제1장 제1조: '유류 유출에 대한 방제 조치가 요구됨.'
보험 약관의 오염조항: '유류 유출 사고에 대한 보상 기준이 설정되어 있음.'

[산정 기준]

사고로 인한 손해액은 선체 수리 비용, 환경 복구 비용, 그리고 운영 중단으로 인한 손실을 포함하여 산정될 예정임. 현재 수리 비용은 약 500만 원으로 예상되며, 환경 복구 비용은 추가적인 조사 후 산정될 예정임. 보험금 청구는 사고 발생 후 30일 이내에 제출되어야 하며, 관련 서류는 사고 보고서, 수리 견적서, 환경 복구 계획서 등이 포함될 것임.

[첨부서류]

[결론]

본 사고는 유조선 A호의 밸브 손상으로 인한 유류 유출 사고로 판단됨. 사고 발생 후 신속한 방제 조치가 이루어졌으나, 환경 피해에 대한 모니터링이 필요함. 보험금 지급은 사고의 법적 근거 및 보험 약관에 따라 진행될 것으로 예상되며, 향후 추가적인 조치가 필요함.

[조사관 의견]

보험사 검토 및 환경 당국의 후속 조치 필요.