

부산항 유류유출 보험 청구 보고서

Task ID: a50f24af-d220-4c42-81d9-f7a216140c39

기본정보

■ ■	■
incident_type	oil_spill
description	2025년 10월 3일 부산항 북방 외항 정박 중이던 유조선 A호에서 밸브 손상으로 인해 약 200리터의 원유가 해상으로 유출되었습니다. 사고 당시 풍속은 초속 7m, 파고는 약 0.8m였으며, 즉시 선원들이 밸브를 폐쇄하고 부력제와 오일펜스를 투입하여 1차 방제를 실시했습니다. 이후 해양경찰 및 방제업체가 도착해 2차 흡착포 회수 작업을 수행하였으며, 전체 유출량 중 약 180리터가 회수되었습니다.
location	부산항 북방 외항 2번 정박지
report_type	insurance
language	ko

[제목]

부산항 유조선 A호 원유 유출 사고 보험 청구 보고서

[사고 개요]

2025년 10월 3일 부산항 북방 외항 2번 정박지에서 유조선 A호의 밸브 손상으로 인해 약 200리터의 원유가 해상으로 유출되었음. 사고 당시 풍속은 초속 7m, 파고는 약 0.8m로 확인되었으며, 유출된 원유는 해양환경에 심각한 영향을 미칠 수 있는 상황이었음. 선원들은 즉시 밸브를 폐쇄하고 부력제 및 오일펜스를 투입하여 1차 방제를 실시하였고, 이후 해양경찰 및 방제업체가 도착하여 2차 흡착포 회수 작업을 수행하였음. 전체 유출량 중 약 180리터가 회수된 것으로 확인됨.

[사고 경위]

사고 발생 시각인 2025년 10월 3일 14:00, 유조선 A호의 밸브가 손상되어 원유가 유출됨. 14:05, 선원들이 즉시 밸브를 폐쇄하고 부력제 및 오일펜스를 투입하여 1차 방제를 실시함. 14:30, 해양경찰 및 방제업체가 현장에 도착하여 2차 방제 작업을 시작함. 15:00, 흡착포 회수 작업이 완료되어 약 180리터의 원유가 회수됨. 15:30, 사고 보고서가 작성되어 관련 기관에 제출됨.

[피해 내역]

인명 피해는 발생하지 않았음. 환경 피해는 유출된 원유로 인해 해양 생태계에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있음. 선체 피해는 밸브 손상으로 인한 것으로, 수리 비용이 발생할 것으로 예상됨. 화물 피해는 유출된 원유의 양에 따라 손실이 발생할 수 있으며, 제3자 피해는 해양 환경 오염으로 인한 법적 책임이 발생할 수 있음.

[법령 근거]

해양환경관리법 제2조: '해양환경을 보호하고 해양오염을 방지하기 위한 조치'가 요구됨.

해양환경관리법 제3조: '해양오염 방지 조치의 이행'이 필요함.

MARPOL 협약 제4부 제1조: '유류의 해양 유출 방지'에 따른 조치가 요구됨.

보험 약관의 오염조항: '보험자는 피보험자가 법령에 따라 요구되는 방제 조치를 취한 경우에 한하여 보험금을 지급한다'는 규정이 적용됨.

[산정 기준]

손해 산정은 유출된 원유의 양과 회수된 양을 기준으로 하여 진행됨. 유출된 원유 200리터 중 180리터가 회수되었으므로, 손실된 원유 20리터에 대한 보상 청구가 이루어질 예정임. 손해액은 유류가격을 기준으로 산정되며, 관련 문서와 영수증이 첨부될 예정임. 복구 절차는 해양환경 복원 작업과 선체 수리 작업으로 나뉘며, 보험금 처리 절차는 사고 보고서 제출 후 30일 이내에 진행될 예정임.

[첨부서류]

[결론]

본 사고는 유조선 A호의 밸브 손상으로 인한 원유 유출 사고로 판단됨. 선원들이 즉시 방제 조치를 취한 점은 보험 약관의 요건을 충족함. 향후 해양환경 복원 작업 및 선체 수리 작업이 필요하며, 보험금 지급이 적절하다고 판단됨.

[조사관 의견]

보험사 검토 및 환경 당국의 후속 조치 필요.