
496) 02-113-L-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'43.421~126°58'07.051				
주소	서울시 종로구 부암동 81-2	종점	37°35'41.322~126°58'06.199				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	80m				
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 3m, L= 50m),						

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종 당 형 상	횡단형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등
25	15	철형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	39/B
5	2	1	3	1	0	0	2	1	2	1	1	30	-10	39/D



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	붕괴위험성 낮음