102) 14-12-L-01-B18

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'08.379~126°54'03.849
주소	서울시 은평구 수색동 415-4	종점	37°35'09.504~126°54'04.749

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	45 m
시설물 현황	대림한숲타운아파트, 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 25m, L= 45m), 측구, 펜스		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	15	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	유	양호	30	0	55/C
7	2	2	1	1	0	0	2	1	2	6	1			

위성사진	상세위치도면
비탈면전경	표층유실

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태는 양호하나 중단부에 설치된 배수시설이 노후되어 누수가 우려됨. 비탈면에 소규모 유실이 관찰되어 보호시설의 설치가 요구됨.
대책 방안	보호시설 설치