### 104) 14-12-L-01-B20

#### (1) 조사개요

| 산지명 | 봉산 | 시점 | 37°35'10.383~126°54'05.913 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울시 은평구 수색동 415-4 | 종점 | 37°35'11.471~126°54'06.090 |

| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 40 m |
|---|---|---|---|
| 시설물 현황 | 대림한숲타운아파트, 경사 25°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 25m, L= 40m), 측구, 펜스 | | |

#### (2) 조사결과

| 비탈면 경사각 (°) | 비탈면 높이 (m) | 종단 형상 | 횡단 형상 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합산 /등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 직선형 | 하강형 | 무 | 0 | 0 | 50 | 무 | 적음 | 유 | 양호 | 30 | -10 | 43/C |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | | | |

| 위성사진 | 상세위치도면 |
|---|---|
| | |
| 비탈면전경 | 측구 |
| | |

| | |
|---|---|
| 조사 의견 | 식생 및 배수시설의 상태가 양호함.<br>보호시설의 상태는 양호하고 비탈면에 소규모 유실이 관찰되나 위험성은 낮은 편임. |
| 대책 방안 | 붕괴위험성 낮음. |