106) 14-12-L-01-B23

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'13.335~126°54'07.264
주소	서울시 은평구 수색동 415-4	종점	37°35'16.269~126°54'07.766

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	95 m
시설물 현황	대림한숲타운아파트, 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 20m, L= 80m), 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	15	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	25	-10	35/B
7	2	2	1	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
비탈면전경	비탈면전경

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리