109) 14-12-L-01-B26

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'16.742~126°54'03.365
주소	서울시 은평구 수색동 415-1	종점	37°35'15.636~126°54'05.273

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	65 m
시설물 현황	대림한숲타운아파트, 경사 30°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 10m, L= 65m), 측구, 펜스		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
30	15	직선형	직선형	중간	중	젖음	양호	양호	무	혼합	30	-10	44/C
0	1	2	0	5	3	3	2	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
비탈면전경	하부옹벽

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 보호시공이 양호한 비탈면으로 피해위험성은 낮음.
대책 방안	옹벽 상부 배수시설 정비