150) 14-16-L-01-B1

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'43.411~126°54'17.479
주소	서울시 은평구 신사동 237-368	종점	37°35'42.630~126°54'17.846

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	40 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 4m, L= 40m), 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	20	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	30	-10	42/C
7	3	2	1	1	0	0	3	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	수목전도

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 보호시설 양호하고 전도된 수목이 관찰되나 위험성은 낮은 편임.
대책 방안	전도수목의 정리