241) 14-33-L-01-B13

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°36'57.662~126°54'14.977
주소	서울시 은평구 구산동 314	종점	37°36'56.217~126°54'14.928

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60 m
시설물 현황	수국사, 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	15	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	유	무	22	0	52/C
5	2	2	3	1	0	0	3	1	2	6	5			

위성사진	상세위치도면
비탈면전경	보호시설 없음

조사 의견	보호시설이 없고 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨. 하부 사찰과의 이격이 충분하여 위험성은 낮으나 소규모 유실이 관찰되어 주의깊은 관찰이 필요함.
대책 방안	수목 정비 및 유실 우려 구간의 지속적인 관찰