마포-도연(3)-375(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 성산동 390-2	•옹벽(H:2.2m, L:56m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 2.2m, 연장 56m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부는 마포중동 청구아파트 부지로 단지내 화단이 위치하며, 하부는 성암로11길(1차선도로)이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 구조물의 높이가 일정한 형태이며, 상단에 높이 약 1.5의 벽돌담장이 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 수 개의 균열이 관찰되나 미미한 수준임
- 구조물 내에 외부 충경에 의한 소규모 파손과 박락이 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

상 단 구 조 물	파 손	배 수 공
•상단에 벽돌담장이 설치됨	•파손 및 박락이 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	경미함	0	11~15	0	무	조립토 배수흔적	25	-10	35(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 수 개의 균열과, 파손 및 박락이 관찰되나 소규모이고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리 및 관찰이 요구됨