마포-도연(3)-387(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 창전동 30-50	•옹벽(H:2.2m, L:8m) ►자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 2.2m, 연장 8m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 빌라건물 및 소규모 화단이 위치하며, 하부에는 서강로3길(1차선도로)이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌에서 우로 갈수록 지형은 낮아지고 구조물의 높이는 높아지는 형태이며 상단에 높이 약 0.3m의 벽돌담장이 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 망상균열이 관찰되나 미미한 수준임
- 구조물 우측부에 소규모 파손 및 박락을 제외하면 대체로 양호한 상태임
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

상 단 구 조 물	균 열	배 수 공
•상단에 벽돌담장이 설치됨	•망상균열이 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	경미함	0	16~20	0	무	조립토 배수흔적	25	-10	36(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 균열과 파손 및 박락이 관찰되나 소규모이고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않고 구조물의 규모가 작아 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리 및 관찰이 요구됨