마포-주택(3)-117(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 노고산동 12-54	•옹벽(H:6m, L:26m) ►자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 6m, 연장 26m이고, 높이 5m이상 구간이 5m로 구성되어 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 주택건물이 위치하고, 하부에는 주택 및 주차장이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 건물 모양을 따라 휘어진 형태를 보이며, 우측 상단은 주택 외벽으로 이어지고, 좌측 상단에는 높이 약 1m의 울타리가 설치되어 있음
- 좌측부는 하부에 인접한 주택건물에 의해 접근이 불가하여 자세한 관찰이 어려움
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 약간 심한 상태이고, 소규모 몰탈유실이 관찰되고 이로 인한 파손 및 박락도 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태이나 배출구 내부에 배수된 흔적이 없는 상태

상 단 구 조 물	박 락	배 수 공
•좌측상단은 건물외벽으로 연결됨	•파손 및 박락이 관찰됨	•배수흔적이 관찰되지 않음

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0~0.1	약간 심함	0	11~15	0	무	배수흔적 없음	25	-10	36(B)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후화가 진행중인 석축으로 구조물내에 몰탈유실과 파손 및 박락이 관찰되나 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨