마포-주택(3)-118(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 도화동 550	•옹벽(H:6m, L:56m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 최대높이 6m, 총연장 56m이고, 높이 5m이상 구간이 19m로 구성되어 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 도화2길(1차선도로)이 위치하고, 하부는 마포삼성아파트 부지로 단지내 주차장이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌·우측이 낮고 중앙부가 높은 형태를 보이며, 상부옹벽 3m와 하부옹벽 3m으로 구성됨
- 좌측 상단에는 석축이 위치하고, 우측 상단에는 주택기초 및 담장이 위치하고, 중앙부 상단에 높이 약 1m의 안전펜스가 설치되어 있음
- 구조물 중앙 전면부에 3줄의 앵커가 양호한 상태로 시공되어 있음
- 구조물의 전면부는 넝쿨식물로 뒤덮혀 있어 자세한 관찰이 어려우나 마모 및 침식이 약간 심한 상태이고, 일부 균열 및 백태가 관찰됨

앵 커	균 열	배 수 공
•전면부에 앵커가 시공됨	•수직균열이 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0.11~0.2	약간 심함	0	0~10	0	유	조립토 배수흔적	25	-10	38(B)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후화된 옹벽으로 균열 및 백태가 관찰되나 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨