마포-주택(3)-119(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 도화동 82	•옹벽(H:4.5m, L:148m) ►자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 4.5m, 연장 148m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 화단이 위치하고, 하부에는 도화동 우성아파트 부지로 단지내 주차장 및 내부도로가 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 아파트 단지 형태를 따라 휘어진 형태를 보이며, 구조물 중앙구간의 상부와 우측구간에 하부에 놀이터가 위치함
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 약간 심한 상태이고, 균열 및 박리가 다수 관찰되고, 일부구간 철근이 노출되면서 파손 및 박락이 관찰되나 이는 규모가 작음
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

철 근 노 출	균 열	박 리
•철근노출 및 파손이 관찰됨	•균열이 관찰됨	•박리가 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	약간 심함	1.1~2.5	11~15	0.1~1	무	조립토 배수흔적	25	-10	41(C)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후화가 진행중인 옹벽으로 구조물 내 균열, 박리, 파손등이 관찰되나 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않고 상재하중이 크지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되나 균열 및 박리에 대한 보수와 주의깊은 관찰이 요구되는 C등급으로 산정