마포-주택(3)-120-2(비탈면)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 서강동 437	•비탈면(H:15m, L:452m, 방향/경사 : 150/40°) ►급경사지

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 비탈면은 토사비탈면으로 최대높이 15m, 총연장 452m, 경사 40°로 구성되어 급경사지에 해당됨
- 해당 비탈면 상부는 공원 및 자연사면으로 연결되고, 하부에는 창전삼성 래미안 아파트 부지로 내부도로 및 주차장이 위치함

3 시설물 상태

- 구조물 상부에 공원 산책로가 위치하며 그 사이에 비탈면 화단이 조성됨
- 비탈면 내에 식생공과 격자블록, 낙석방지망이 시공되어 있으며, 하단에 높이 약 1.5~2m의 낙석방지울타리가 시공되어 있고, 하단에 콘크리트 배수로가 양호한 상태로 시공되어 있음
- 표면보호공들의 시공 상태는 양호한 편이나 소규모 토사 유실이 관찰됨

토 사 유 실	표 면 보 호 공	배 수 로
•소규모 토사유실이 관찰됨	•격자블록이 시공됨	•콘크리트 배수로가 시공됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성										사회적영향도(점수)	비탈면 종류	보정(점수)	점수 합산/등급
비탈면 경사각	비탈면 높이	종단 형상	횡단 형상	흙의 강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수시설 상태	표면시공 상태	붕괴 이력				
3~40	6~15	복합형	직선형	중간	중	습함	완전 배수	양호	없음	25	토사	-10	46(C)

5 종합의견

- 해당 구조물은 보통 풍화의 토사 비탈면으로 상부 및 하부에 배수시설이 완비되어 있고, 비탈면의 경사가 크지 않아 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 비탈면 내에 표면보호공이 양호한 상태로 시공되어 있으나 우기서 소규모 토사유실 가능성이 있으므로 주의점검이 요구되는 C등급으로 산정