마포-주택(3)-121(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 중동 394	•옹벽(H:2.5m, L:82m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 2.5m, 연장 82m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 성산월드타운e편한세상 아파트 부지로 단지내 화단 및 건물이 위치하고, 하부에는 성암로7길(2차선도로)이 위치함

3 시설물 상태

- 구조물의 좌·우측은 조경석이 시공되어 옹벽 평가시 제외하였으며, 구조물 전면부에 미관을 위한 외장재가 설치되어 자세한 관찰은 어려움
- 구조물 내에 수 개의 수직 및 수평균열이 관찰되며 일부 균열사이로 백태가 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

전 면 부	균 열	배 수 공
•미관을 위한 외장재 설치	•수평균열 및 백태가 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0.11~0.2	경미함	0	0~10	0	유	조립토 배수흔적	25	-10	37(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 수 개의 균열과 백태가 관찰되나 구조물의 높이가 낮고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨