마포-주택(3)-124(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 중동 40-12	•옹벽(H:3.5m, L:84m) ► 자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 3.5m, 연장 84m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 소규모 화단과 성암로7길(1차선도로)이 위치하고, 하부에는 성산월드타운 e편한세상 아파트 부지로 단지내 내부도로 및 소규모 화단이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌·우가 낮고 중앙부가 높은 형태를 보이며 상단에 높이 약 1m의 울타리가 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 약간 심한 상태이고, 이로 인한 파손과 철근노출, 박리 및 박락이 관찰됨
- 구조물 내에 다수의 균열이 관찰되며 일부 균열사이로 백태가 관찰됨

균 열	철 근 노 출	박 리
•수직균열이 관찰됨	•파손 및 철근노출이 관찰됨	•박리 및 백태가 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	1~5	0.11~0.2	약간 심함	0.1~0.5	11~15	0.1~1	유	조립토 배수흔적	25	-10	43(B)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후화가 진행중인 옹벽으로 균열 및 파손등 다수의 위험요소가 관찰되나 변위등의 심각한 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되나 전면부에 관찰된 위험요소들에 대한 보수와 주의깊은 관찰이 요구되는 C 등급으로 산정