마포-주택(3)-125(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 창전동 439	•옹벽(H:2.7m, L:46m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 2.7m, 연장 46m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부는 소규모 화단이 위치하고, 하부에는 신촌태영 데시앙아파트 부지로 단지내 이 위치함

3 시설물 상태

- 구조물 상단에 조경석 및 배수로가 설치되어 있으며, 높이 약 1m의 울타리가 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 소규모 박리와 백태가 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

상 단 구 조 물	박 리	배 수 공
•상단에 울타리 및 조경석이 설치됨	•소규모 박리가 관찰됨	•조립토 배수 흔적이 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0~0.1	경미함	0.1~0.5	0~10	0	유	조립토 배수흔적	25	-10	36(B)

5 종합의견

- 구조물 내에 소규모 박리와 백태가 관찰되나 파손 및 변위등의 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨