## ㉘ 마포-주택(3)-126(옹벽)

### 1 위치 및 시설물 종류

| 위 치 | 시 설 물 |
|---|---|
| | |
| •서울시 마포구 합정동 455-3 | •옹벽(H:2.6m, L:43m) ►자체관리대상 시설물 |

### 2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 2.6m, 연장 43m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 화단이 위치하고, 하부에는 건물 주차장이 위치함

### 3 시설물 상태

- 해당 구조물은 건물 형태를 따라 휘어진 옹벽이며, 상단에 높이 약 1m의 울타리와 배수로가 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 우측 일부구간에서 마감재의 박락이 관찰됨
- 구조물 내에 망상균열이 관찰되며, 일부 균열 사이로 백태가 관찰됨
- 구조물 내부에 배수공이 설치된 상태로 배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적이 관찰됨

| 상 단 구 조 물 | 백 태 | 배 수 공 |
|---|---|---|
| | | |
| •상단에 배수로, 울타리가 설치됨 | •망상균열과 백태가 관찰됨 | •조립토 배수 흔적이 관찰됨 |

### 4 재해위험도 평가 결과

| 붕 괴 위 험 성 | | | | | | | | | | | 사회적영향도 (점수) | 보정 (점수) | 점수 합산 /등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침하 (cm) | 수평 변위 (cm) | 세굴 | 파손 /손상 (mm) | 균열 (mm) | 마모 /침식 | 박리 (mm) | 박락 /층분리 (mm) | 철근 노출 (%) | 백태 | 배출구 | | | |
| 0~2 | 0~2 | 미발생 | 0 | 0.11~0.2 | 경미함 | 0.1~0.5 | 16~20 | 0 | 유 | 조립토 배수흔적 | 25 | -10 | 40(B) |

### 5 종합의견

- 구조물 내에 망상균열과, 백태 및 박리, 외장재 박락이 관찰되나 소규모이고, 파손 및 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 정기적인 관리와 관찰이 요구됨