## 마포-주택(3)-279(옹벽)

### 1 위치 및 시설물 종류

| 위 치 | 시 설 물 |
|---|---|
| | |
| •서울시 마포구 서강동 6-15 | •옹벽(H:2.7m, L:10m) ►자체관리대상 시설물 |

### 2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 2.7m, 연장 10m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 주택 건물이 위치하고, 하부에는 골목길이 위치함

### 3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌에서 우로 갈수록 지형은 완만히 높아지고 구조물의 높이는 낮아지며, 구조물 상단에 높이 약 1~1.5m의 벽돌담장이 설치되어 있음
- 우측 담장은 다수의 균열 및 배부름이 발생한 상태로 부분적으로 보수된 상태이나 붕괴위험이 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 경미한 상태이고, 좌측부에 수직균열이 관찰됨
- 구조물 내 일부구간에 몰탈 유실로 인한 파손 및 박락이 관찰되고, 부분적으로 보수된 흔적이 관찰됨

| 상 단 구 조 물 | 몰 탈 유 실 | 보 수 흔 적 |
|---|---|---|
| | | |
| •상단 담장에 배부름이 관찰됨 | •균열 및 몰탈유실이 관찰됨 | •부분적으로 보수됨 |

### 4 재해위험도 평가 결과

| 붕 괴 위 험 성 | | | | | | | | | | | 사회적영향도 (점수) | 보정 (점수) | 점수 합산 /등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침하 (cm) | 수평 변위 (cm) | 세굴 | 파손 /손상 (mm) | 균열 (mm) | 마모 /침식 | 박리 (mm) | 박락 /층분리 (mm) | 철근 노출 (%) | 백태 | 배출구 | | | |
| 0~2 | 0~2 | 미발생 | 1~5 | 0.11~0.2 | 경미함 | 0 | 11~15 | 0 | 무 | 없음 | 25 | -15 | 35(B) |

### 5 종합의견

- 구조물 내에 균열 및 파손이 관찰되나 규모가 크지 않고, 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으나, 우측 담장 보수와 정기적인 관리 및 관찰이 요구됨