

稳定性

受扰之后
仍能回到平衡



准确性

稳态
跟踪误差要小



快速性

过渡过程
又快又平稳

课件第 8-10 页归纳出的三项基本要求