Yordy julian corredor hernandez

TRABAJO EN CALSE

El caso misterioso - Equipos de 3 personas
Lea este reporte de certificación inventado. Los grupos tienen 3 minutos para diagnosticar en el chat:

ENLACE: Puerto 14 - Oficina Gerencia
Longitud: 52 metros
Continuidad: PASS - todos los pines correctos
NEXT (peor par): 41.2 dB | Limite Cat6: 39.9 dB | PASS
Return Loss: 17.8 dB | Limite Cat6: 20.1 dB | FAIL ***
Atenuación: 18.3 dB | Limite Cat6: 21.3 dB | PASS
RESULTADO GENERAL: FAIL

¿Qué parámetro fallo? ¿Cuál paso?

El fallo está en el Return Loss. El Return Loss (RL) no cumple con el límite de Cat6.

¿Qué tipo de problema físico puede estar causando ese fallo especifico?

La causa más probable es un defecto físico en la terminación del cable o conector, no la longitud; El RL mide la cantidad de señal reflejada por imperfecciones en el enlace por lo que los fallos físicos podrían ser por conectores mal crimpados o con hilos desalineados, terminaciones defectuosas, conector dañado o con exceso de torsión.

¿El cable mide 52 metros - podría ser un problema de longitud? ¿Porque si o por qué no?

El cable mide 52 m, dentro del límite de 90 m para Cat6, la longitud no es la causa del fallo, el RL depende más de la calidad de terminación que de la distancia

¿Si el RL falla a los 3 metros de distancia desde el patch panel, donde buscarían primero?

Como el error aparece a los **3 metros desde el patch panel**, lo primero es revisar ese primer tramo del cableado, inspeccionar el crimpado y la tensión

de los hilos, usar un tester para confirmar continuidad y pérdidas en ese punto.