Yordy julian Corredor Hernandez

ERRORES DE TRABAJADORES

Casco mal ajustado y sin otros elementos de protección, no usa gafas, guantes ni botas de seguridad.

Usa ropa inadecuada: jeans rotos y zapatillas, que no protegen contra riesgos electrico.

Arnés colgado sin estar conectado no le da ninguna seguridad real

Falta de chaleco reflectivo para visibilidad.

Carece de protección auditiva y ocular.

No usa casco, guantes ni arnés.

Escalera sin asegurar, riesgo de caída.

Área de trabajo sin delimitación: el carrete de cable está en zona abierta, sin conos ni cinta de seguridad.

Pavimento roto y sin señalización, riesgo de tropiezo.

Trabaja solo, sin supervisión ni apoyo.