



3. Обозначения



4. Неразьемные соединения



ΓΟCT 14771-76-T1-\\ 5\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
0~
50CT 4/ 774 7C TAX 50



знак размера катета	7
усиление шва снять	<u>O</u>
наплывы обработать с плавным переходом	<u></u>
шов преривистый или точечный цепной	/
шов преривистый или точечный шахматный	Z
шов по незамкнутой линии	

5. Допуски формы

//

0,1

A

A

прямолинейности		биения	1
, плоскостности		полного биения	11
круглости	0	формы профиля	\bigcap
цилиндричности	/\/	формы поверхности	
параллельности	//	выступающее поле	P
перпендикулярности	ملر	зависимый	M
наклона	_	независимый	S
соосности	0	нежестких деталей	F
симетричности	=		
позиционный	 		

6. Специальные символы

Диаметр	Ø	Асимптотически равно	~
Квадрат		Приблизительно равно	≈
Сфера	0	Больше или равно	<u> </u>
Дуга		Меньше или равно	<u><</u>
Угол П	Z		
Градус	0		
Плюс, минус	±		
Вквадрате	2		
В кубе	3		
Три точки	•••		
Промилле	%		