

Monsieur Vincent Privet Grand-Rue 26A Case postale 12 1083 Mézières

CONCERNE: MacBook Pro 15" W80100C1644

Après notre expertise, nous constatons que la carte mère a subi des dommages suite à une oxydation due à de l'eau survenue le 1er octobre 2014.

Malheureusement dans ce cas, il n'est pas possible de remplacer les éléments en vous garantissant un fonctionnement similaire avant l'incident. L'eau a pu s'infiltrer dans d'autres endroits invisibles pour le moment, mais pourrait causer des dommages par la suite.

Nous vous conseillons d'acquérir un nouvel ordinateur.

Toutefois, il est possible de récupérer vos données en extrayant votre disque dur.

Meilleures salutations,

L'équipe 3xW