

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يعلن انتهاء التهيئة — وتصبح الآلة جاهزة: Init Done

أخطاء شائعة

- ✗ الشروع في العمل قبل ظهور «OK»: فالمواضع ليست موثوقة بعد.

قائمة التحقق

- ☐ ظهرت «OK».
- ☐ المحركات في انتظار عند موضعها الأصلي.

للحفظ

ما لم تظهر «OK» فالآلة ليست جاهزة — والمواضع المعروضة لا قيمة لها.