深圳市艾瑞数码科技有限公司

RF 手柄设计要求 V0.1

功能要求	
	开机,关机,配对,状态切换功能用同一个按键
	增加回力震动功能,增加两个控制 I0 口
	指示灯为4个
	电池修改为聚合物电池,增加一个4054进行充电管理
	其他按键及其功能不变

备注: 回力震动数据格式由艾瑞成都确定,将采取同游戏手机同样的震动命令

类别	位号	功能实 现	操作	说明	状态指示	备注
按键	SW/AN	开机连接	短按 2S 以下	开机自检	蓝灯亮	
				连接中	蓝灯快闪	
				连接上	蓝灯慢闪	默认为数字状态
		开机配对	长按 3S 以上	配对	红蓝交替快闪	
				配对成功连接中	蓝灯快闪 1S 三次	
				连接上	蓝灯慢闪 3S 一次	
		状态切换	短按一下	数模状态切换一	模拟状态绿灯慢	连机状态下
				次	闪	
		关机	长按 3S 以上	关机	红灯快闪3秒	连机状态下

类别	位号	颜色	功能	说明	状态	备注
指示灯	LED1	蓝色	开机,配对	开机	亮	
				连接	快闪	
				配对	交替	配合红灯
				数字方式	慢闪	
	LED2	红色	配对,充电,关 机	配对	快闪	配合蓝灯
				充电	长亮	4054
				关机	快闪 3S	
	LED3	绿色	模拟指示	模拟	慢闪	
	LED4	黄色	1号主手柄指示		长亮	连接若为主则亮

2009/12/21