SKY32B750-RC6011C-AIP-4T4R-DataSample-USB3.0-驱动安装说明


文件修订历史

文件版本	修订日期 (XXXX-XX-XX)	修订原因
V1.0	2024-02-2	创建文档
V1.1	2024-2-22	添加补充说明场景 3

目录

— .	驱动和补亅文件	. 4
	USB3.0 驱动安装	
	1. 环境搭建	
	2. 驱动安装	
	CP210X 驱动安装	
	1. 环境搭建	
	2. 驱动安装	
四.	补充说明	7
场景	: 上位机提示缺失文件	. 7
场景	2 :数据采集不对齐	8
	t 3: USB3.0 板 img 文件版本不匹配	


一. 驱动和补丁文件



CP21x_Windows_Drivers.zip:串口驱动 Cyusb3.0-drive.7z:USB3.0 驱动 Vcredist_x64_2013.exe:上位机补丁

二. USB3.0 驱动安装

 环境搭建 如下图测试设备与 PC 连接好,供电。




2. 驱动安装

2.1 安装

打开设备管理器,展开其他设备->右键 FX3->更新驱动程序->浏览我的电脑以查找驱动程序(R)



点击浏览->选择驱动文件夹 cyusb-driver ->确定->下一页,提示安装成功。



2.2 验证


再次查看设备管理器,此时通用串行总线控制器下方出现设备 Cypress USB BulkloopExample,说明驱动安装成功。



三. CP210X 驱动安装

- 1. 环境搭建 同上 USB3.0 驱动安装环境。
- 2. 驱动安装
- 2.1 安装

打开设备管理器,展开其他设备->右键 CP212N USB to UART Bridge Controller->更新驱动程序->浏览我的电脑以查找驱动程序(R)




点击浏览->选择驱动文件夹 CP210x_Windows_Drivers->确定->下一页,提示安装成功。 2.2 验证

再次查看设备管理器,此时串口(COM 和 LPT)下方出现设备 silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM5),说明驱动安装成功,具体 COM 号依实际情况。

四. 补充说明

场景 1: 上位机提示缺失文件 当运行上位机时



打开 OSpiTool.exe,可能会提示找不到 MSVCP120.dll,如下图提示




这种情况下点击安装下图 vcredist_x64_2013.exe。



安装成功后即可正常打开。

场景 2: 数据采集不对齐

当采集数据时可能会出现第一帧数据不对齐的情况,此时建议复位箭头指示的两处复位按键,设备管理器中串口和 USB3.0 驱动刷新显示后上位机重新进行采数操作即可。



场景 3: USB3.0 板 img 文件版本不匹配 当 USB3.0 线连接 PC 和设备时跳帽位置如下图




打开设备管理器,如识别为下图所示则说明 USB3.0 板 img 文件版本不匹配。



需要更新 USB3.0 板 img 文件,可按以下步骤操作 自行下载软件并安装




红色跳帽位置短接




按下复位后,设备管理器设备识别信息如下图所示




打开箭头指示的安装软件




点击 Program->FX3->I2C EEPROM



按提示点选 img 文件



下载完成。



恢复红色跳帽断开状态并按复位键



此时设备识别如下图则正常。

