

习 题 六

6-3 在制订公差标准时,必须掌握加工的极限误差随工件尺寸变化的规律。例如,对用普通车床切削外圆进行了大量实验,得到加工极限误差 Δ 与工件直径 D 的统计资料如下

D/mm	5	10	50	100	150	200	250	300	350	400
$\Delta/\mu\text{m}$	8	11	19	23	27	29	32	33	35	37

求 Δ 与 D 之间关系的经验公式。