

习 题 七

7-2 查阅资料，阐述移相（相移）干涉测量表面轮廓的原理。

7-3 设有一孔、轴配合，基本尺寸为 $\Phi 40\text{mm}$ 。要求配合的间隙在 $0.025\text{--}0.07\text{mm}$ 之间，试用计算法确定孔和轴的公差等级和配合种类。

（1）选择基准制，（2）选择公差等级，

（3）选择配合，（4）验算设计结果。